

黎明原厂吸油滤芯TFBX-45 × 30

产品名称	黎明原厂吸油滤芯TFBX-45 × 30
公司名称	固安县盛鹏滤清器厂
价格	10.00/支
规格参数	品牌:黎明 型号:TFBX-45 × 30
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6227405 15832674895

产品详情

黎明原厂吸油滤芯tfbx-45 × 30厂家、供应商、批发、报价，首选固安县盛鹏滤清器厂

一.黎明原厂吸油滤芯tfbx-45 × 30简介：

黎明原厂吸油滤芯tfbx-45 × 30

中用量非常的大，很多用户都反应使用起来，更换简单，维修量小，经济实惠等多种优点，而且使用范围也非常广泛，材质使用也不错，所以产品本身就有一定的优势，广泛应用冶金，电力等多方面.

二.黎明原厂吸油滤芯tfbx-45 × 30优势：

1.维修量小，使用便捷.

2.使用方便，节能降耗，是目前常用的液压油滤芯产品之一.

3.经济实惠，大大的降低了成本，也降低了用户的购买价格，是目前不错的液压油滤芯产品.

三.黎明原厂吸油滤芯tfbx-45 × 30保养：

液压油滤芯保养：

- 1.换前先放掉原有液压油，检查回油滤芯，吸油滤芯，先导滤芯，看是否附有铁屑铜屑或其他杂质，有的话可能有液压元件故障，检修排除后，清洗系统。
- 2.换液压油时须同时更换所有液压油滤芯(回油滤芯，吸油滤芯，先导滤芯)，否则相当于没换。
- 3.辨别液压油标号，不同标号、不同品牌的液压油不混用，可能会起反应变质产生絮状物。推荐用该挖掘机指定用油。
- 4.加油前必须先装上吸油滤芯，吸油滤芯罩着的管口直接通向主泵，进了杂质轻则加速主泵磨损，重则打泵。
- 5.加油至标准位置，液压油箱上一般都有油位表，看液位表。注意停放方式，一般是所有油缸全部收回，即小臂、铲斗完全伸出并落地。
- 6.加完油后注意主泵要排空气，否则轻则暂时全车无动作，主泵异响(空气音爆)，重则气穴损坏主泵。排空气方法是直接在主泵顶部松开管子接头，直接加满即可。