

螺杆式冷水机组 专业维修清洗工业冷水机

产品名称	螺杆式冷水机组 专业维修清洗工业冷水机
公司名称	深圳市仕霖制冷设备工程有限公司
价格	8900.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:螺杆式冷水机 品牌:仕霖
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰村西区83栋201室
联系电话	13923858231

产品详情

冷水机常见原因分析高压报警原因分析1.冷却水未开，这个问题非常容易解决，但却是经常犯的错误。解决方法:请打开水阀。2.冷却水流量过小或温度过高。解决方法:加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。3.冷凝器铜管积垢多、通径小，散热差。解决方法:清洗冷凝器铜管。4.冷媒太多。解决方法:排放多余冷媒。5.膨胀阀开启度过大。解决方法:适当减少膨胀阀开启度，将压缩机热继电器保护掣(restet)按下，查明原因低压报警原因分析1.冷媒不足。解决办法:检漏，管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。2.过滤器堵塞。解决方法:拆洗或更换过滤器。3.冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。解决方法:清洗冷凝器铜管。4.膨胀阀开启度过小。解决方法:适当减少膨胀阀开启度，排除后高低压保护自动复位。

冷水机维护与保养螺杆压缩机维护螺杆压缩机是机组中非常关键的部件，压缩机的好坏直接关系到机组的稳定性。如果压缩机发生故障.由于螺杆压缩机的安装精度要求较高，一般都需要请厂方来进行维修。冷凝器维保养水冷式冷凝器的冷却水由于是开式的循环回路，一般采用的自来水经冷却塔循环使用。当水中的钙盐和镁盐含量较大时，极易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢，影响传热。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小，水量减少，冷凝压力上升。因此，当使用的冷却水的水质较差时，对冷却水管每年至少清洗一次，去除管中的水垢及其他污物。

本产品的加工定制是是，类型是螺杆式冷水机，品牌是仕霖，型号是SLLG-200，标准制冷量是80（kw），输入功率是120（kw），外形尺寸是6600*1940*2200，重量是4980（kg），应用领域是电子化工医院，结构类型是螺杆式，规格是6600*1940*2200