

X5040万能升降台铣床 销售精密系列 种大力铣床

产品名称	X5040万能升降台铣床 销售精密系列 种大力铣床
公司名称	滕州市龙阳汇诺机床厂
价格	98000.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:汇诺 型号:X5040
公司地址	山东省枣庄市滕州市龙泉街道冯东村8巷302号
联系电话	13376326588

产品详情

主要技术参数	x5040
工作台尺寸mm	1700 × 400
t型槽数目	3
t型槽宽度mm	18
最大负荷kg	800
x向(工作台纵向手动/机动)mm	900/800
y向(滑座横向手动/机动)mm	315/300
z向(升降台垂向手动/机动)mm	385/365
快速移动速度mm/min	x:2300 y:1540 z:770
主轴转速范围r/min	30-1500
主轴转速级数	18
主轴轴向移动距离mm	85
主轴最大回转角度	± 45 °
主轴端面至工作台距离mm	30/500
主轴电机功率kw	11
机床外形尺寸(长 × 宽 × 高)mm	2556 × 2159 × 2298
净重kg	4250

安全规则:1:装卸工件,必须移开刀具,切削中头、手不得接近铣削面。2:使用铣床对刀时,必须慢进或手摇进,不许快进,走刀时,不准停车。3:快速进退刀时注意铣床手柄是否会打人。4:进刀不许过快,不准突然变速,铣床限位挡块应调好。5:上下及测量工件、调整刀具、紧固变速,均必须停止铣床。6:拆装立铣刀,工作台面应垫木板,拆平铣刀扳螺母,用力不得过猛。7:严禁手摸或用棉纱擦转动部位及刀具,禁止用手去托刀盘。维修保养铣床例保作业范围1、床身及部件的清洁工作,清扫铁屑及周边环境卫生;2、检查各油平面,不得低于油标以下,加注各部位润滑油;3、清洁工、夹、量具。铣

本产品的类型是升降台铣床，品牌是汇诺，型号是X5040，重量是4250（kg），主电机功率是7.5（kw），主轴转速范围是30-1500（rpm），工作台尺寸是1700*400（mm），主轴锥孔锥度是7:24ISO50--40，T型槽数目是3，控制形式是仿形，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是整机全国保修一年