

## 升级、置换、二手评估、租赁、x射线管配件更换

产品名称	升级、置换、二手评估、租赁、x射线管配件更换
公司名称	苏州奥弗斯莱特光电科技有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:YXLON 型号:Y.Cougar
公司地址	苏州市吴中区临湖镇湖桥村工业三区189号
联系电话	18913228694 18112669698

## 产品详情

苏州奥弗斯莱特光电科技有限公司 (osaitek) 是欧洲osaitex公司的下属子公司, 专用从事xray研发, 生产、销售与服务的集成方案优秀供应商。

20xray技术沉淀和丰富的维修经验, 使苏州奥弗斯莱特光电科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的非常高的认可。欢迎各界朋友莅临我司参观、指导和业务洽谈。

xray异常现象: 1.无x图像产生

2.x射线管有放电现象

3.x射线管有漏油现象

4.开管或闭管高压电源部分异常

5.开管真空系统真空度不达标或抽上来瞬间会降下来

6.导航区无图像, 导航相机坏了

7.伺服电机异常, 运动轴异常卡涩或不能运动

8.预热不过或预热需要好长时间。

维修服务:

1.专业级x射线管检测、维护、保养、维修;

2.专业级xray设备评估及置换、回购业务；

3.专业级xray设备升级服务；

4.专业级xray设备辐射泄露检测；

5.专业级xray培训及保养维护。

6.售后服务购买外包

a).按次收费，需要更换零配件费用另算；

b).按年收费，需要更换零配件费用另算

c).安台收费（含零配件费用）/年

相关维修配件：

x射线管 灯丝 靶材  
真空泵 分子泵 传感器

高压电缆 密封脂  
图像接收器 控制盒

高压电源

本产品的加工定制是是，品牌是YXL0N，型号是Y.Cougar，测量范围是100kv，尺寸是1100\*1100（mm），重量是1450（kg）