

## 天龙驾驶室总成内饰件覆盖件

产品名称	天龙驾驶室总成内饰件覆盖件
公司名称	济南环吉商贸有限公司
价格	1.00/个
规格参数	散热器面罩:下视镜 后尾灯:后视镜 雨刮臂总成:钣金件
公司地址	山东省济南市天桥区无影山北路重汽配件城
联系电话	0531-81265535 15169188000

## 产品详情

1	dz952596 40036	151691 88000	连接板	件	15.00	17.00	底盘类			
2	dz952596 40058	151691 88000	前防钻 垫板	件	22.00	25.00	驾驶室- 德龙f200 0/f3000			
3	dz952596 90601	151691 88000	前钢板 弹簧总 成	件	1,154.00	1,328.00	底盘类			
4	dz952596 90652	151691 88000	前钢板 弹簧(第 三片)	件	0.00	0.00				
5	dz952599 02311	151691 88000	s32/左侧 护板/铝 型材	件	208.00	240.00				
6	dz952599 02314	151691 88000	侧护板 连接件	件	16.00	18.00				
7	dz952599 02315	151691 88000	护板左 堵盖	件	3.00	4.00				
8	dz952599 02316	151691 88000	护板右 堵盖	件	3.00	4.00				
9	dz952599	151691	tz_侧护	件	320.00	368.00				

	02611	88000	板/铝型材						
10	dz952599 02620	151691 88000	右侧护板分装/右置	件	525.00	604.00	底盘类		
11	dz952599 35086	151691 88000	左侧护板	件	548.40	630.70			2010-09-01财务价格调整
12	dz952599 35087	151691 88000	右侧护板	件	548.40	630.70			2010-09-01财务价格调整
13	dz952599 51034	151691 88000	垫板	件	25.00	28.00	驾驶室-德龙f2000/f3000		
14	dz952599 51100	151691 88000	挡泥板左前支架总成	件	123.00	141.00			
15	dz952599 51105	151691 88000	挡泥板右前支架总成	件	123.00	141.00			
16	dz952599 51111	151691 88000	挡泥板右后支架总成	件	130.00	150.00			
17	dz952599 51127	151691 88000	挡泥板	件	0.00	0.00			中联重科f3000 6x4搅拌车
18	dz952599 52032	151691 88000	垫板	件	3.66	4.21			
19	dz952599 57031	151691 88000	左前m分体挡泥板分装总成(更新为81.42950.0071、81.97401.0857、81.66410.0101)	件	370.00	425.00	驾驶室-德龙x3000		2014-4-10更新(wxz)
20	dz952599 57032	151691 88000	右前m分体挡泥	件	370.00	425.00	驾驶室-德龙x30		2014-4-10更新(

			板分装 总成 (更新为8 1.42950.0 071、 81. 97401.08 57、 81.6 6410.010 1)				00			wxz )
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	-------