

丰能燃油宝具有清洗功能

产品名称	丰能燃油宝具有清洗功能
公司名称	北京丰瑞易能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京海淀区中关村南大街9号理工科技大厦1406室
联系电话	68940075 18810795657

产品详情

丰能燃油宝的主要成分是一种高分子无灰表面活性物质。溶于汽车燃油中的这种高分子表面活性物质，凭借其极强的吸附、润湿、增溶、分散功能可使沉积在金属表面的积碳瓦解、脱落，分散包裹成细微的碳粒胶束。这些油溶性的细微碳粒胶束，伴随着新鲜的燃气混合物一起进入燃烧室燃烧，部分不能燃烧的积碳随尾气排到大气中。这就是丰能燃油宝能够起清洗作用的原因。

使用丰能燃油宝后，为什么汽车排气管有时会冒黑烟，车身抖动？

由于丰能燃油宝对燃油进气系统的清洗作用，使存在于喷油嘴、进气阀、进气歧管上的沉积物、积碳逐渐被清洗下来，这些沉积物与积碳和汽油一起进入燃烧室燃烧，由于部分积碳和沉积物难以完全燃烧，所以排气管排放有时冒黑烟。

车身偶尔发生抖动是由于含燃油宝的燃油将清洗下来的沉积物和积碳聚集在燃油系统的瓶颈部位，产生了局部栓塞，导致供油不畅造成的。只要您加大油门，冲开后就不会有这种现象。排气管有时会冒黑烟，车身抖动这些现象均说明：丰能燃油宝真正起了作用，是正常现象。随着使用3-5箱含燃油宝的燃油，此现象会逐渐消失。