## LG变频器维修

产品名称	LG变频器维修
公司名称	上海四喜机电自动化科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:LG 型号:SV015iG5-4
公司地址	嘉定区嘉新公路1065号1幢1209室
联系电话	021-34130358 13524435491

## 产品详情

## 上海LG变频器维修

维修范围包括:不能启动、过流、过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、接地故障、不能调速、限流运行等

上海维修LG变频器主要分为八大系列

IE5系列:微型,无传感器矢量控制变频调速器。单相220V专用.

IC5系列:小型,无传感器矢量控制变频调速器。单相220V专用.

IG5系列:小型,经济型变频调速,内配置RS485通讯口和制动单元.

IG5A/IGX系列:高性能,内配置RS485通讯口和制动单元。

IP5A系列:风机水泵型,变转柜。无传感矢量控制变频调速,过负能力120%,1分钟。

IS5系列:高性能,标准无传感矢量控制变频调速器,7.5KW以下内配置制动单元。

IH-CT系列:标准型(恒转矩)大功率变频调速器。

型号 额定电流(A)说明

SV001IE5-1 功率 0.1KW (输入:单相220V/输出:3相 0~220V)

SV002IE5-1 功率 0.2KW (输入:单相220V/输出:3相 0~220V)

SV004IE5-1 功率 0.4KW (输入:单相220V/输出:3相 0~220V)

SV001IE5-1C 功率 0.1KW (输入:单相220V/输出:3相 0~220V)/RS485通信口

SV002IE5-1C 功率 0.2KW (输入:单相220V/输出:3相 0~220V)/RS485通信口

SV004IE5-1C 功率 0.4KW (输入:单相220V/输出:3相 0~220V)/RS485通信口

SV004iG5-1 功率0.37KW (输入:3相220V/输出:3相0~220V)

SV008iG5-1 功率0.75KW (输入:3相220V/输出:3相0~220V)

SV015iG5-1 功率1.5KW (输入:3相220V/输出:3相0~220V)

SV004iG5-4 功率0.37KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)

SV008iG5-4 功率0.75KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)

SV015iG5-4 功率1.5KW (输入:3相380V/输出:3相0~380V)

SV022iG5-4 功率2.2KW ( 输入:3相380V/输出:3相0~380V )

SV037iG5-4 功率3.7KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)

SV040iG5-4 功率4.0KW ( 输入:3相380V/输出:3相0~380V )

上海LG变频器维修流程 第一步:询问用户变频器的故障。

第二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因。

第三步:打开被维修的设备,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可行性。

第四步:根据被损坏器件的工作位置,阅读及分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因。 第五步:与客户联系,报上维修价格,征求用户维修意见。 第六步:寻找相关的器件进行配换。

第七步:确定变频器故障及原因都排除的情况下,通电进行实验。

第八步:在变频器正常工作的情况下,进入系统