

操作温度范围() 13~25

校准方式 温度校准、外部砝码校准 温度校准、内部砝码校准

秤盘尺寸(mm) 90

外形尺寸(长*宽*高)(mm) 310*205*200 360*195*125

开机预热(分钟) 20-30

波特率 300、600、1200、2400、4800、9600

显示器 LCD液晶显示器 LCD液晶显示器、可选5.0寸彩色智能触摸屏

加热温度范围() 60-200

干燥程序 标准加热、阶梯加热、失重加热模式

湿度显示模式 相对湿度

停机方式 自动停机、手动停机、定时停机

设定时间 0~99分 间隔1分钟 求。 [1]