批发百亮二合一硬光蜡5加仑 免抛光水蜡

产品名称	批发百亮二合一硬光蜡5加仑 免抛光水蜡
公司名称	东莞市百亮清洁用品有限公司
价格	450.00/桶
规格参数	品牌:百亮 型号:BL-06
公司地址	广东省东莞市长安镇涌头社区宏业中路7号一号
联系电话	0769-81583833 13925897979

产品详情

百亮特級硬光蜡

产品说明:含有高品质金属连锁型高分子聚合物,能提供良好亮度及特别坚固耐用的蜡面,有效保护地面,延长地板使用寿命。

特点:蜡面坚韧,适合大地场所(如医院、学校、商场、便利店、普通制造工厂等),适用性强,节省费用;良好光亮度及平整度,保证美观效果;可抛光性和可维护性强,维护方便;高防滑性;干燥速度快等优点。

适用于:各种地面,如pvc地板、橡胶地板、环氧地面、水磨石表面、地砖表面等。

用量:70-200平方米/加仑(视地坪材质以及上蜡厚度)

容量:5加仑/桶

pvc地板的保养与维护

一、清洁保养的目的

- 1.改善外观:及时去除日常使用中所产生的污垢,使弹性地板充分展现其非凡外观及自然光泽度。
- 2. 保护地板:使弹性地板免受意外化学品、烟头痕迹、鞋印、油和水等的侵蚀,将表面的机械磨损降至最低限度,使地板本身的耐用性得以充分发挥,从而延长地板的使用寿命。
- 3. 方便护理:由于弹性地板本身紧密的表面结构和特殊处理,注意日常清洁保养,能使地板更易与护理 ,延长使用寿命。

- 二、护理注意事项
- 1.应及时清除地面的各种污物。
- 2. 绝对禁止将地板浸泡在明水中,尽管有些地面采用防水胶隔断水源(如地漏、水房等处),但是长时间的被水浸泡,会严重影响地板的使用寿命。清洗过程中及时用吸水机将污水吸干。
- 3. 对于人多、磨损较大的地方应缩短维护周期,增加高强面蜡的上蜡遍数。
- 4. 绝对禁止使用坚硬、粗糙的清洁用具(如钢丝球、百洁布等), 防止尖锐物体碰撞弹性地坪。
- 5. 强烈推荐在人多的公众场所入口放置蹭脚垫,以防止带入污垢砂粒等玷污划伤地材。
- 三、不同阶段的养护方法:
- (一)地板铺设完毕后/使用前清洁保养
- 1.先将地板表面上的灰尘、杂物清除。
- 2.用擦地机加3m红色磨片或同类产品低速清洁(用强力通用清洁剂1 20兑水稀释后加入擦地机内),除去地板表面的保护蜡、油脂、灰尘及其它污垢,用吸水机将污水吸干。
- 3.用清水过洗、吸干。
- 4.视需要,上1-2层高强面蜡。

清洁剂:强力通用清洁剂 高强面蜡

工具:磨地机 红色磨片 吸水机 蜡拖 榨水机

- (二)日常清洁保养
- 1.推尘或吸尘器吸尘。(将地拖牵尘剂在地拖上,晾干后进行推尘。)
- 2.湿拖。(用地板清洁上光剂按
- 1 20兑水稀释,用半湿的拖把拖地。)如有需要,也可以用擦地机配合wash & shine 低速清洗。

清洁剂:地拖牵尘剂 地板清洁上光剂

工具:尘推 拖把

- (三)定期清洁保养
- 1.推尘或吸尘器吸尘。
- 2.地板清洁上光剂按1 20兑水稀释,进行拖地或配合高速抛光机加红色磨片进行磨洗。
- 3.上1-2层高强面蜡。
- 4. 视需要,可以配合高速抛光机加白色抛光垫抛光处理。

清洁剂:地板清洁上光剂 高强面蜡

工具:尘推 磨地机 红色、白色磨片 吸水机 蜡拖榨水机

(四)彻底翻新处理

- 1.推尘或吸尘器吸尘。
- 2.用强力除蜡水1 10稀释后均匀涂在地面上,等5—10分钟,用擦地机加红色磨片低速清洁、去蜡。及时用吸水机将污水吸干。
- 3.用清水过洗、吸干,直到地面不留任何残余清洁剂。
- 4.视需要,上1-2层高强面蜡。

清洁剂:地板清洁上光剂 高强面蜡

工具:尘推 磨地机 红色、白色磨片 吸水机 蜡拖榨水机

(五)特殊污垢的处理

1.油污:局部油污,将水性除油剂原液直接倒在毛巾上擦拭;大面积油污,将唯特水性除油剂按1:10稀释后,用擦地机加红色磨片低速清洁。

2.黑胶印:用喷洁保养蜡配合高速抛光机加白色抛光垫抛光处理。对于时间比较长的黑胶印,可以将强力黑胶印去除剂直接倒在毛巾上擦拭处理。

3.胶或口香糖:用专业的强力除胶剂直接倒在毛巾上檫拭去除。

清洁剂:水性除油剂 喷洁保养蜡 强力黑胶印去除剂 强力除胶剂。