

上海山全品牌经营_黄浦区变速箱_君威变速箱维修价

产品名称	上海山全品牌经营_黄浦区变速箱_君威变速箱维修价
公司名称	上海山全汽车服务有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:山全 型号:YB1150
公司地址	上海市平型关路1757号靠近汶水路口
联系电话	400-000-0840 13585638282

产品详情

(版权所有:上海山全变速箱维修原创)很多车主朋友不知道变速箱也要定期换油,从而造成很多不必要的损失.....下面这些照片,山全变速箱维修碰到的、没换过油的变速箱解体维修时发现的损坏情况:

上图是烧毁的高速档离合器鼓,注意看里面一圈指的地方,也是烧黑掉了、直接报废了。

变速箱为什么会有这种故障呢,应该如何排查呢:

2、自动挡闯挡、冲击感

表现:起步没动力,低速或中速行驶时车子有明显耸车和顿挫感,同时仪表盘上的转速表针上下浮动;中高速行驶过程中急踩油门踏板的情况下,车子打滑,转速表针急速上升和有明显的冲击感;由P档挂入R档和D档,车子有明显的冲击感、闯档。

上海山全变速箱维修总结:这种发冲的现象是自动挡变速箱很常见的故障,要从几个方面来分析,找到具体原因后才能有针对性的解决问题:

是加速的时候发生冲击,还是减速的时候出来的这种情况呢?由此来确认是升档的时候发生,还是降档的时候发生这种故障。另外是冷车的时候冲还是热车冲呢?确定具体的表现形式,才能有助于定位故障所在。

自动挡变速箱故障原因分析

3、变速箱异响、噪音大

表现：车子在怠速时或行驶以及高负荷行驶过程中，听到变速器有异响，甚至很大的噪音，在挂换挡时
有无节奏、沉闷的响声。

上海山全变速箱维修总结：变速箱出现异响、噪音大的问题，都是比较容易的判断的机械问题，最为常见的就是轴承的磨损及损坏：当轴承磨损到一定程度时，它的间隙变大、精度下降产生松旷，严重时就会有异常的声音，甚至磨损的碎片会造成变速箱里其他零件的损坏，使故障扩大，因此这种故障不可忽视，一定要及时检查解决。