

日本岩田LPA-101低压高雾化自动喷枪

产品名称	日本岩田LPA-101低压高雾化自动喷枪
公司名称	深圳市龙华新区民治富明达商行
价格	2000.00/支
规格参数	品牌:岩田喷枪 型号:LPA-101
公司地址	中国广东深圳深圳市
联系电话	0755-29672058 15012609675

产品详情

喷枪的种类虽然很多，但它们的结构大体相同，一般都有枪头、调节旋钮和枪体三部分（如图所示）。其中，枪头基本都由顶针、喷嘴和气帽三部分组成；调节旋钮方面，通常有油漆调节旋钮、气压调节旋钮和扇面调节旋钮三个调节旋钮，个别差异只在旋钮在枪体上的位置不同而已；枪体方面就基本相同。

喷枪的使用

喷枪的结构简单、使用方便，但需有正确的使用方法。影响喷枪使用的因素很多，象涂装的对象、涂装材料、甚至季节等。喷枪使用方法的关键主要是：调节旋钮的控制、喷涂距离的把握和喷枪移动速度,以及相临涂层的搭接几个方面,其中喷涂距离、喷枪运行方式和喷雾图样搭接是喷涂的三原则，也是喷涂技术的基础，必须熟知，并严格遵守。

喷枪经常被泡在肮脏的旧稀释剂内。然而，这样做喷枪的雾化孔、空气通道，常常被涂料的残渣所堵塞。这些固体微粒慢慢累积，最后堵塞整个空气通道。这样，喷枪就完全作废或者要花费很大的时间和金钱进行维修。因此，在用高级的喷枪清洗机时，孔道经常被冲洗。当手工进行清洗时，应保证没有固体微粒通过空气吸入口雾化孔或进入到喷枪内部。

五、使用不当的清洗工具

在清洗喷嘴时，常常使用错误的工具(例如回形针和钢丝刷)。这样做将导致喷雾类型及雾化效果遭到破坏，唯有通过更换喷嘴才能达到最佳效果。为了彻底和细致的清洗，特别是气帽等部位，我们推荐使用喷枪原带的清洗工具（小刷子），以保证在更长时间内保持喷枪的品质。

六、粗暴拆卸喷枪零件

喷枪的前后密封垫表面通常被不合适的工具所破坏。为了保证对喷枪的密封性，您应该使用包装盒中附带的专用工具进行拆装操作。

七、使用不配套的喷嘴组件

配套的喷嘴组件是达到最佳喷涂效果的决定因素。所有的喷枪都备有喷嘴零备件，而且都经过精确调整和测试，从而保证达到最佳的精确度。不同类型的喷嘴组件混合使用会影响喷涂效果，并造成不良的雾化效果