

尼桑天籁变速箱漏油变速箱漏油山全低价专修查看

产品名称	尼桑天籁变速箱漏油变速箱漏油山全低价专修查看
公司名称	上海山全汽车服务有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:山全 型号:WE1418
公司地址	上海市平型关路1757号靠近汶水路口
联系电话	400-000-0840 13585638282

产品详情

哈弗H2/H6自动版本本月上市，将匹配6AT变速箱：据悉，新车将会搭载6AT变速箱，分别为哈弗H2精英型、尊贵型；哈弗H6运动版豪华型、尊享型。6AT自动版车型推出弥补了H6和H2的市场空白，有助于进一步提升两款车型的销量。此前，H2全新为匹配自动挡变速箱，H6也只在2.4L车型上匹配了4速手自一体变速箱，主流的1.5T车型也仅仅是搭载了6挡手动变速箱。

别克官方关于新威朗车型的安全配置信息：全系标配6安全气囊和ESP系统，其中该ESP系统包含了17项功能，为ABS防抱死、EBD后轴制动力分配、TCS牵引力控制、ESC车身稳定控制、VSC车辆脱困辅助、SLS直线稳定控制、Brake cleaning制动盘清洁、TVBB扭矩矢量控制、FSRACC全速巡航辅助以及CPS碰撞预警系统等。另外根据早先的消息称新车型将搭载最大功率为169马力的Ecotec 1.5T发动机，匹配的为7速DCG双离合变速箱。

路虎极光的9AT又出事了！坑了JEEP自由光又坑自由侠

综合外电报道，Jeep再遇9速自动变速箱故障，2015款Jeep自由侠目前面临着与此前自由光类似的问题，目前数百辆车已经暂停交付。

与2014款自由光类似，报告指出，2015款自由侠车型中控制9速自动变速箱以及四轮驱动系统的软件存在缺陷。尽管自由侠已经采用了更新的全驱设置，但类似的故障问题依然存在。