

# 供应日本富士PAF51C加速度传感器

产品名称	供应日本富士PAF51C加速度传感器
公司名称	深圳市赛戈玛科技有限公司
价格	4200.00/个
规格参数	品牌:日本富士 型号:PAF51C 参数:35kHz电压输出型故障诊断用工业加速度传感器
公司地址	深圳市宝安区西乡前进二路134号锦联大厦A1310
联系电话	075528319320 18684685836

## 产品详情

供应日本FUS-PAF51C传感器

FUS-PAF51C      FUS-PAF51C      FUS-PAF51C

特价供应日本富士FUJI传感器

深圳赛戈玛科技有限公司

深圳市宝安区西乡前进二路134号锦联大厦A1310

压电陶瓷片

富士陶瓷是1975年（昭和50年）作为压电陶瓷厂家而设立的。从设立之时起就着手面向应用的压电陶瓷元件及压电传感器的开发，三十多年来已发展成为从压电陶瓷到传感器的制造企业。加速度传感器和AE传感器从销售之初起就以OME的方式提供给振动检测器，设备诊断机器，声发射检测装置等行业的企业，是迄今为止日本最大的压电传感器生产厂家。为了适应多种检测目的和用途而开发的多种压电材料及传感器，其核心仍然是压电陶瓷基本技术的应用，特殊传感器的开发也是为此。

日本富士的压电陶瓷元件均为非标定制，如需定制，请务必提供如下信息：

- 1、形状尺寸,当对尺寸精度有严格要求时，请告知公差;
- 2、频率，有时厚度会决定频率;
- 3、材料代号，请参阅《压电陶瓷材料特性一览表》；（如果您对该表中的数据无法理解时，请告诉我们您的详细的用途和用法，我们将为您选择合适的材料）
- 4、两个电极是分别在两个面还是在同一面，即是Both side还是Feed back
- 5、数量，包括测试需要的数量和将来的批量，批量在很大程度上决定了产品的价格。
- 6、其他您特别重视并加以标注的参数。详细具体的产品信息请浏览我们的官方网页：和您在向我们提交上述信息之后，一般富士会在一周内给您核算出价格，核算和生产以及测试均在日本本土进行。所以我们无法当时就给出估价，希望广大客户理解。具体的参数请直接找销售工程师索要！

## 加速度传感器

S04SG

S06CG

S2SG

S2SCG

B21SG

S1SCG

S3SC

S6CG

P3SCM

S2SCB2

SW05SG

BW21SG2

S21C

S41SCB2

S31SC

S51C

P51C

P51SC

S12C

S12SC

S42SC

S13SC

P11CH

P51SCH

SW11SB

SW51M

B51SGM

SA11C

SA11SC

PA11C

SA51SC

PA51C

PA12C

SA12SC

SA13SC

SA53SCM

BA24CM

SAR12SCLM

SAF11

SAF51

PAF51C

PAF51SU

SAF12C

PF51C

SF51SU

SF42M

S04ZSG

SW04ZSG

S06ZSCG

S2ZSCG

S11ZSCB

S51ZSCB

S6ZSCBH

SA11ZSC-TI

3511A1

3512A1

SA11ZSCB

BA24ZCFM

S04SG

S2SG

S3SC

S2SCB2

BW21SG2

S41SCB2

S31SC

P51C

S42SC

P51SCH

SA11C

SA51SC

SA12SC

BA24CM

SAR12SCLM

S04ZSG

S2ZSCG

S11ZSCB

S6ZSCBH

SA11ZSC-TI

SA12ZSC-TI

3512A1

SA11ZSCB

SAF11

SAF51

PAF51SU

SAF12C

PF51C

CA03-B-B

CA10M-MM

CA10M-BPM

VA01-M-M

CA201

VV-11

特殊传感器

AF512TRK HS-10A-10M2 PFT215S REF-A3S-M6 ABS-7000 B52XM

声发射传感器

AE303S

AE503S

AE104S

AE144S

AE204S

AE304S

AE404S

AE504S

AE105S

AE503D

AE204D

AE105D

AE503A

AE144A

AE204A

AE504A

AE105A

AE104AD

AE204AD

M31

M58

M65

M68

M5W

M6W

1045S

2045S

5045S

1045D

2045D

M204A

M304A

1045SWA

AE204SW

AE204DH

AE154DL

REF-VL

REF10M

MX-40S

MX-40D

MX-15

MX-16

1045SA-MH

BHS-20

BHS-8

1045SA-SH

WG-0001-0312

MH-1MB

力传感器

C2N40 40N

C1K05 5kN

C1K20 22.24kN

C1K503 50kN

C1K100 100kN

冲击振动传感器

CR-02BM

CR-03BM

CR-03R

CR-035BM

超高灵敏度气压传感器

FKS-111

## 热释电红外线传感器

SPS532CA

SPS532FA

SPS512CA

SPS512GA

SPS241EA

## 超声波传感器参数一览表

型号 FUS-40BT FUS-40BR FUS-40CT FUS-40CR FUS-40E FUS-110A FUS-200A FUS-300A FUS-400A

## 电缆和接线端子

低噪声电缆LN-012 LN-018 LN-030 LN-031 低噪声螺旋电缆 LN-04C

### 专用电缆：

轴加速度传感器专用：SA12ZSC-01M SA12ZSC-01B

故障诊断加速度传感器（SZF12C.PAF51C专用）：AFRC110-5 AFRC105-5 AFRC80-5

故障诊断加速度传感器（PF51C专用）：WRCB150-5

### 电缆：

低噪声通用电缆：LN-008，LN-010，LN-012, LN-015，LN-018，LN-023，LN-29, LN-030, LN-031, LN-032-LN-033, LN-041, LN-043, LN-046

特殊电缆：LN-024W，LN-044D

### 带防护的电缆

同轴电缆：CX-006, 2.5D-2V, CX-040, CX-042，

2芯电缆：F-2MF，CF-2MF，DX2-040

螺旋通用电缆：LN-01C，LN-02C，LN-04C，CX-03C

### 接线端子

CP29-104P插头，CZ320小型插头，BNC常用插头，TNC插头 R04-P3M防水插头，R04-J3F防水插头

电荷转换器：CA03-B-B，CA10M-MM，CA10M-BPM，VA01-M-M，CA201。



电荷转换器用的恒流电源：VV-11

灵敏度校正仪MC-20

FK602V5-BDCYY-OY特殊压力传送器