供应COF4×4无阻塞矩阵机械式光开关

产品名称	供应COF 4×4无阻塞矩阵机械式光开关
公司名称	绵阳慧联光通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:cofiber 型号:4×4
公司地址	四川省绵阳市涪城区长虹大道南段83号
联系电话	0816-2384466-802 18190011210

产品详情

供应cof 4×4无阻塞机械式光开关 一、概述 fsw 4×4-mm-

b型光开关是根据光通信工程应用需要而开发的一种光通道切换设备。 可实现光路的全通功能,可用于 光电器件、光纤、光缆、光纤通信设备的测量以及光纤通信系统工程建设和维护。它主要有以下用途: 1. 产品应用: l 光传输系统中的多路光监控;

Han多光源/探测器自动换接、光传感多点动态监测系统;

I 光测试系统中用于光纤、光器件、网络和野外工程光缆测试; I 光器件装调。 2. 产品特性: I 低损耗、高可靠性; I 简单的并行接口控制; I 标准机箱结构或客户指定。 二、技术指标 光 学 指 标 工作波长 850nm/1300nm 光纤类型 多模 光接口 fc/pc(或用户指定)插入损耗 2.0db 回波损耗 50db 串 音 50db 重 复 性 ± 0.05 db 切换时间 12ms 电 路 指 标 电源接口 ac 220v 控制接口 rs232 结 构 指 标 机箱尺寸 标准19英寸1u机箱 三、面板说明 I 前面板 图1 前面板

前面板由电源开关及电源指示灯组成,开关置"on",电源接通,指示灯点点亮,设备开始工作; 开关置"off",电源关闭,指示灯熄灭。 I 后面板 图2 后面板

ac:220v fuse:1.5a ac220v电源插口;

rs-232 rs232接口,用干通信:

in1~4 光输入接口,接口类型为fc/pc;

out1~4 光输出接口,接口类型为fc/pc。 四、光路结构 设备采用全通

光路连接方式,该光路结构可以实现in1、in2、……、in4到out1、out2、……out4的任意切换,光路连接如下图所示: 图 3.4×4 光开关(全通)光路示意图 五、功能说明 1. 连接好rs-232通信线路:

九针rs-232串口的管脚定义为:2脚为接收数据sin、3脚为发送数据sout、5脚为信号地。 2. 串口设置:

9600波特率,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。3.控制指令:当计算机发送十六进制的01、02、

……、0f、10命令时,设备接收到控制命令,并切换到相应通道(01、02、……对应in1-out1, in1-out2, in1-out3, in1-out4, in2-out1, ……、in4-out4); 当设备接收到ff或其他字符时,设备向计算机返回代表当前通道数的相应十六进制数值00、01、02、……、0f、10(00表示光开关处于复位状态)。如果客户有特殊控制指令要求,请提前与厂家联系。 六、注意事项

- 1. 设备应避免机械震动、碰撞、跌落及其他机械损伤。
- 2. 不宜超过设备的工作温度范围长时间工作,以免引起技术指标改变。 3. 光输入、输出接口的光纤端面应避免与其它硬物触及,卸下光纤连接器时应带好防尘帽,以避免灰尘或异物进入光接口,污染光

纤端面而引起插入损耗增加。 4. 光输入、输出口为精密的机械部件,每次使用时应采用酒精棉球清洗光纤端面。连接器插入设备时,一定要对准定位槽,旋转锁紧螺母时,不可过分用力,但要旋紧。 5. 设备在切换光通道时,带有轻微震动或声响属正常现象。 6. 若显示不正常并有异常声响,请切断

- 5. 设备在切换光通道时,带有轻微震动或声响属正常现象。 6. 若显示不正常并有异常声响,请切断电源检查电源线连接是否正确,保险管是否完好。检查完毕再重新开机看设备是否工作正常,如仍有问题,请及时与我们联系。
- 7. 光开关切换需要一定时间,在程控方式下,连续发送的控制字符之间应留出适当时间。
- 8. 不宜以字符串形式送出控制字符,以免引起误操作。
- 9. 当光开关有光输入时,请勿直视光纤端面,以免对人眼造成伤害! 10. 产品在规定的条件下使用,不会对大气、水体、土地排放污染,包装物不含危险废物,可由用户自行安全处理。 11. 产品维修更换下来的零部件,由我单位维修人员带回按规定处置。产品弃用或报废,由用户按照环保法规处置。

七、标准配置 | 主 机 一台 | 电源线 一根 | 串口线 一根

Ⅰ用户手册 一份; *!o p 6 .span> 三、面板说明Ⅰ前面板

图1前面板

前面板由电源开关及电源指示灯组成,开关置"on",电源接通,指示灯点点亮,设备开始工作; 开关置"off",电源关闭,指示灯熄灭。 I 后面板 图2 后面板

ac:220v fuse:1.5a ac220v电源插口;

rs-232 rs232接口,用于通信;

in1~4 光输入接口,接口类型为fc/pc;

out1~4 光输出接口,接口类型为fc/pc。 四、光路结构设备采用全通

光路连接方式,该光路结构可以实现in1、in2、……、in4到out1、out2、……out4的任意切换,光路连接如下图所示:图34×4光开关(全通)光路示意图 五、功能说明 1. 连接好rs-232通信线路:

九针rs-232串口的管脚定义为:2脚为接收数据sin、3脚为发送数据sout、5脚为信号地。 2. 串口设置:

9600波特率,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。3.控制指令:当计算机发送十六进制的01、02、……、0f、10命令时,设备接收到控制命令,并切换到相应通道(01、02、……对应in1-out1,in1-out2,in1-out3,in1-out4,in2-out1,……、in4-out4);当设备接收到ff或其他字符时,设备向计算机返回代表当前通道数的相应十六进制数值00、01、02、……、0f、10(00表示光开关处于复位状态)。如果客户有

特殊控制指令要求,请提前与厂家联系。 六、注意事项

- 1. 设备应避免机械震动、碰撞、跌落及其他机械损伤。
- 2. 不宜超过设备的工作温度范围长时间工作,以免引起技术指标改变。 3. 光输入、输出接口的光纤端面应避免与其它硬物触及,卸下光纤连接器时应带好防尘帽,以避免灰尘或异物进入光接口,污染光纤端面而引起插入损耗增加。 4. 光输入、输出口为精密的机械部件,每次使用时应采用酒精棉球清洗光纤端面。连接器插入设备时,一定要对准定位槽,旋转锁紧螺母时,不可过分用力,但要旋紧。
- 5. 设备在切换光通道时,带有轻微震动或声响属正常现象。 6. 若显示不正常并有异常声响,请切断电源检查电源线连接是否正确,保险管是否完好。检查完毕再重新开机看设备是否工作正常,如仍有问题,请及时与我们联系。
- 7. 光开关切换需要一定时间,在程控方式下,连续发送的控制字符之间应留出适当时间。
- 8. 不宜以字符串形式送出控制字符,以免引起误操作。
- 9. 当光开关有光输入时,请勿直视光纤端面,以免对人眼造成伤害! 10. 产品在规定的条件下使用,不会对大气、水体、土地排放污染,包装物不含危险废物,可由用户自行安全处理。 11. 产品维修更换下来的零部件,由我单位维修人员带回按规定处置。产品弃用或报废,由用户按照环保法规处置。

七、标准配置 | 主 机 一台 | 电源线 一根 | 串口线 一根

Ⅰ用户手册 一份; *!o p 6 .span> 三、面板说明Ⅰ前面板

图1前面板

ac:220v fuse:1.5a ac220v电源插口;

rs-232 rs232接口,用于通信;

in1~4 光输入接口,接口类型为fc/pc;

out1~4 光输出接口,接口类型为fc/pc。 四、光路结构设备采用全通

光路连接方式,该光路结构可以实现in1、in2、……、in4到out1、out2、……out4的任意切换,光路连接如下图所示:图34×4光开关(全通)光路示意图 五、功能说明 1. 连接好rs-232通信线路:

九针rs-232串口的管脚定义为:2脚为接收数据sin、3脚为发送数据sout、5脚为信号地。 2. 串口设置:9600波特率,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。 3. 控制指令: 当计算机发送十六进制的01、02、.....、0f、10命令时,设备接收到控制命令,并切换到相应通道(01、02、.....对应in1-out1,in1-out2,in1-out3,in1-out4,in2-out1,.....、in4-out4); 当设备接收到ff或其他字符时,设备向计算机返回代表当前通道数的相应十六进制数值00、01、02、.....、0f、10(00表示光开关处于复位状态)。如果客户有特殊控制指令要求,请提前与厂家联系。六、注意事项

- 1. 设备应避免机械震动、碰撞、跌落及其他机械损伤。
- 2. 不宜超过设备的工作温度范围长时间工作,以免引起技术指标改变。 3. 光输入、输出接口的光纤端面应避免与其它硬物触及,卸下光纤连接器时应带好防尘帽,以避免灰尘或异物进入光接口,污染光纤端面而引起插入损耗增加。 4. 光输入、输出口为精密的机械部件,每次使用时应采用酒精棉球清洗光纤端面。连接器插入设备时,一定要对准定位槽,旋转锁紧螺母时,不可过分用力,但要旋紧。 5. 设备在切换光通道时,带有轻微震动或声响属正常现象。 6. 若显示不正常并有异常声响,请切断
- 5. 设备在切换光通道时,带有轻微震动或声响属正常现象。 6. 若显示不正常并有异常声响,请切断电源检查电源线连接是否正确,保险管是否完好。检查完毕再重新开机看设备是否工作正常,如仍有问题,请及时与我们联系。
- 7. 光开关切换需要一定时间,在程控方式下,连续发送的控制字符之间应留出适当时间。
- 8. 不宜以字符串形式送出控制字符,以免引起误操作。
- 9. 当光开关有光输入时,请勿直视光纤端面,以免对人眼造成伤害! 10. 产品在规定的条件下使用,不会对大气、水体、土地排放污染,包装物不含危险废物,可由用户自行安全处理。 11. 产品维修更换下来的零部件,由我单位维修人员带回按规定处置。产品弃用或报废,由用户按照环保法规处置。七、标准配置 1 主 机 一台 1 电 源 线 一根 1 串 口 线 一根

I 用户手册 一份; *!o p 6 . span> 三、面板说明 I 前面板 图1 前面板

前面板由电源开关及电源指示灯组成,开关置"on",电源接通,指示灯点点亮,设备开始工作; 开关置"off",电源关闭,指示灯熄灭。I后面板