

1000升真空均质乳化机十年厂家配备精良

产品名称	1000升真空均质乳化机十年厂家配备精良
公司名称	无锡意凯自动化技术有限公司
价格	11.00/台
规格参数	品牌:YKAI意凯 型号:ZJR-1000 功率:15kw
公司地址	无锡市锡山经济开发区胶阳路2855号
联系电话	0510-88530899 18906177266

产品详情

1000升真空均质乳化机 十年厂家 配备精良 品质保证

无锡意凯主营：乳化机，均质机，乳化设备，真空均质乳化机，高剪切乳化机，实验室乳化机,中试乳化机,高速均质机,高剪切乳化均质器，双行星搅拌机，反应釜，储罐，灌装封尾机，乳化研磨机。作为国内精细化工设备的领军企业，我们为制药、日用化工、食品生产和化工等企业提供有竞争力的生产解决方案和服务。欢迎联系咨询!

真空乳化机的保养要点

- 1、生产完毕后，必须将真空乳化机清洗干净，这样既保持定、转子的工作效率又能起到了保护真空乳化机密封的作用。必要时在该外围附近设计安装一套清洗循环装置。
- 2、真空乳化机确认接通机封冷却水后，启动电机，再三要求电机转向应与主轴的转向标志一致方可运转工作，严禁反转!
- 3、运转中发现轴处有液体渗漏现象，则必须在停机后调节机封的压力。
- 4、根据用户使用的介质不同，对进出口过滤器必须作定期清洁以免进料量减少而影响生产效益。进入工作腔内物料必须是流体，不允许有干粉料、团块的物料直接进入机内，否则，会造成闷机而损坏真空乳化机。
- 5、严禁金属屑或坚硬的难以破碎的杂物进入真空乳化机工作腔体内，以免造成工作定子、转子及设备的毁灭性的损坏。
- 6、在使用真空乳化机前要制订出相应的安全生产操作规程，确保操作人员和设备的安全。在电器控制系统用户要设置安全保护系统，并有良好可靠的电器电机接地装置。

7、真空乳化机需定期检查定、转子，发现磨损过大、应及时更换相应的部件以保证分散、乳化的效果。

8、在使用真空乳化机时，液态物料必须连续输入或在容器内保持一定量。应避免空机运转，以免使物料在工作内产生高温或结晶固化而使设备受损!

9、真空乳化机在运转过程中一旦出现异常声音或其它故障时，应立即停机检查，待排除故障后再运转。停机后应将工作腔内及定、转子清洗干净。

名称Name		ZJR-1000
乳化锅Emulsifying Pot	设计容积Design Volume(L)	1000
	工作容积Working Capacity(L)	800
	刮板搅拌功率Scraper Stirring Power(KW)	4
	刮板搅拌转速Scraper Stirring Speed(rpm)	0-45
	均质机功率Homogenizer Power(KW)	15
	电加热功率Electrical Heating Power(KW)	24
	均质转速Homogenizer Speed(rpm)	2800
	水相锅Water Pot	设计容积Design Volume(L)
工作容积Working Capacity(L)		500
搅拌功率Scraper Stirring Power(KW)		1.5
搅拌转速Scraper Stirring Speed(rpm)		960
电加热功率Electrical Heating Power(KW)		18
油相锅Oil Pot	设计容积Design Volume(L)	500

工作容积Working Capacity(L)	400
搅拌功率Scraper Stirring Power(KW)	1.5
搅拌转速Scraper Stirring Speed(rpm)	960
电加热功率Electrical Heating Power(KW)	18

24小时销售热线/QQ : 400-060-3808

<http://www.yk-machine.cn/>