

地面起砂用混凝土密封固化剂治理

产品名称	地面起砂用混凝土密封固化剂治理
公司名称	广州市耐迪涂料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	
公司地址	广州市天河区燕玲路89号燕桥大厦2809室
联系电话	020-87226873

产品详情

地面起砂起尘的原因,地面起砂用混凝土密封固化剂治理 地面起砂起尖这种问题出现的最多的是在混凝土水泥地面，最常出现地起砂（起沙、起灰）问题的地面还包括混凝土地面、水泥砂浆地面、金刚砂地坪、水磨石地坪等。通常企业选择混凝土密封固化剂进行治理起砂起尘地面，是为企业提供一个坚实、耐磨、平整、无尘的工作、生产环境。但由于一些材料或者施工、养护的问题，导致地面起砂，严重影响生产环境，并会大大缩短地坪的使用寿命。 一、引起地面起砂起尘的地坪施工方面的原因。

1、水灰比配比不对。水泥砂浆配置时，水灰比配置过大，导致水泥砂浆稠度过大，这导致水泥地坪很容易起砂。 2、压光时间不当。（1）过早。在水泥的水化作用刚刚开始时，这时压光，会因为没有完全成形的凝胶，以及过多的水分，导致水泥表面出现水光，这样对面层水泥砂浆的强度和抗磨能力不利。（2）过迟。如果压光时，水泥砂浆已经凝结硬化，压光的难度会增大，而且操作不当会破坏已经硬解的表面，将会大大降低面层砂的强度和抗磨能力。 3、平时使用时养护不当。水泥砂浆地坪一般要养护7天。这段时间包括水泥加水拌合后，初凝、终凝、硬化，水化。虽然隔天干了可走人，但水泥开始硬化并不代表水化作用的结束，水化作用还会向水泥颗粒内部渗入，从内部不断强化水泥砂浆地坪的强度。如果养护时间不够，就会影响到水泥的水化作用，从而影响强度。

还有一种最常发生的情况是如果水泥砂浆施工24小时内浇水养护，可能会出现空鼓，会对水泥地坪的质量造成不利影响。 二、原材料使用不当的原因

1、水泥的标号有C30,C25等水泥标号低。未使用要求的水泥标号，导成地面强度不达标。
2、添加的砂粒过细。水泥砂浆地坪出现起砂起尘，也可能是因为在水泥中添加的砂子的粒度过细，这样在拌合水泥时需水量会增大，水灰比会变大，水泥砂浆强度降低。而且砂粒细，而同体积砂子的量增多，过高的砂子含量，会影响水泥和砂子的黏结力，这也是造成水泥地坪起砂起尘的一个原因。

耐迪涂料地坪专家建议地面起砂起尘治理办法：

1、一次性解决地坪起尘问题，省心，省事： 使用混凝土密封固化剂渗透到地面内部，通过与地面内部的水泥成分发生二次反应，生成坚硬的水化硅酸钙，填补混凝土空隙结构，提高地面致密性，提高地面强度，根治地面起砂。 混凝土密封固化剂

2、进行二次地坪施工保护和美化地面 面对极度疏松的地面，包括水泥砂浆找平层、露砂的地面，建议施工环氧树脂地坪漆，通过前期固化地面，然后涂刷一层具有耐磨的环氧保护层，保护地面，避免持续恶化。（有丰富颜色，美化和防护两不误）

铺设环氧树脂地坪漆 联系方式：400-060-1333 13570227777 吕先生 QQ：1442544608