

齿轮油泵 衬氟 叶片泵

产品名称	齿轮油泵 衬氟 叶片泵
公司名称	永嘉县瓯北镇宇泰工业泵厂
价格	2400.00/台
规格参数	型号:KCB-300正机5.5 KW 材质:衬氟 原理:叶片泵
公司地址	瓯北镇马岙村
联系电话	086 0577 13732020582 13868620762

产品详情

型号	KCB-300正机5.5 KW	材质	衬氟
原理	叶片泵	用途	排污泵
性能	防爆	驱动方式	气动
泵轴位置	卧式	叶轮数目	单级
流量	18m3/h (Q)	转速	1 4 0 0
排出压力	0.3 3 MPa (pMpa)	效率	44% (%)
必需汽蚀余量	7 (rm)	品牌	巨泰
适用范围	KCB系列齿轮泵适用于输送温度不高于150℃、粘度不大于1500cst各种有润滑性及性质类似		

用途说明：
kcb系列齿轮泵适用于输送温度不高于150℃、粘度不大于1500cst各种有润滑性及性质类似的液体。
该泵齿轮全部使用硬齿面制造，并设有安全阀，对电机起过载保护作用。

为了保证潜水排污泵的正常使用和寿命，应该进行定期的检查和保养：1、更换密封环：在污水介质中长期使用后，叶轮与密封环之间的间隙可能增大，造成水泵流量和效率下降，应关掉电闸，将水泵吊起，拆下底盖，取下密封环，按叶轮口环实际尺寸配密封环，间隙一般在0.5mm左右。2、潜水排污泵长期不用时，应清洗并吊起置于通风干燥处，氟塑料泵注意防冻。若置于水中，每15天至少运转30min（不能干磨），以检查其功能和适应性。3、电缆每年至少检查一次，若破损请给予更换。4、每年至少检查一次电机绝缘及紧固螺钉，若电机绝缘下降请找专人维修，若紧固螺钉松动请重新紧固。5、潜水排污泵在出厂前已注入适量的机油，用以润滑机械密封，该机油应每年检查一次。如果发现机油中有水，应将其放掉，更换机油，更换密封垫，旋紧螺塞。三个星期后，须重新检查，如果机油又成乳化液，则机械密封应进行检查，必要时应更换。6、潜水排污泵运行发生故障后，请按给出的故障排除方法排除，如仍不能解决，并不能确定原因时，不要私自乱拆乱修，应立即找专人维修。

