

RXI050被动防护网

产品名称	RXI050被动防护网
公司名称	四川越琪科技有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:越琪 型号:RXI050
公司地址	成都市金牛区金府国际一栋29楼8号
联系电话	028-61286107 13550257200

产品详情

RXI050被动防护网，R5/3/300型被动防护网，500千焦环形被动防护网，四川成都RXI050防护网厂家。

3.柔性网与格栅

这是系统中通常直接受到冲击的部分，也是最易发生损伤破坏的部分。通常按以下原则来考虑修复：

若格栅发生了破损或撕裂，且系统还有小块落石的防护需求时，则应对破损区域进行修补，如破损区域较大而无法修补时，重新铺挂或更换整张格栅。

若发现当张钢丝绳网在不超过三个网孔的范围内有两根以上的断丝，出现影响其强度的严重弯折扭曲或不超过三个网孔的范围内有两根以上的断绳现象时，可用相同规格的一根钢丝绳段按交叉结合环绕方式予以修补，使该处网片的强度等性能指标达到破损前的标准，在修补时该绳段的交叉点和端点应各用不少于2个绳卡紧固；若损伤现象超过了上述程度，则应考虑重叠铺设新的钢丝绳网，对旧网予以更换。

若环形网内钢丝有断裂或有严重弯折扭曲现象影响到其强度时，则首先可考虑采用相同规格的钢丝按相同的圈数盘绕成环修补，也可采用抗破段能力不低于钢丝环的钢丝绳以环绕方式进行修补。若这种损伤现象在一张网内超过了10个环孔，则应考虑更换该张网，若超过了20个环孔，则必须更换该张网。

型号:RXI-050

网型：R7/3/300

上/下支撑绳（每跨平均减压环数）： 22单绳

上拉锚绳： 18单绳

侧拉锚绳： 18单绳

下拉及中间加固拉锚绳： 18单绳

缝合绳： 8单绳