

山东青州宁美软管高压军工专用耐磨软管四氟软管

产品名称	山东青州宁美软管高压军工专用耐磨软管四氟软管
公司名称	山东宁美软管有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:宁美 型号:GPU 规格:3*9
公司地址	山东省德州市宁津县银河经济开发区阳光东大街2号
联系电话	0534-5218447 13406774881

产品详情

1997年，在董事长孟宪忠的正确领导下，企业进行改制，成立山东宁美软管有限公司。

山东宁美软管有限公司是专业从事树脂低、中、高压软管、超高压软管、螺旋管的研制开发、生产与服务的高新技术企业。主要生产聚氨酯弹性体软管、尼龙软管、聚全氟等系列软管。

高压军工专用耐磨软管国内生产软管扣压机的厂家所生产的产品。与国外相比存在自动化程度不够，精度不高，生产效率低，稳定性差等缺陷。尤其国产扣压机的人工控制，更易造成软管接头部位发生泄漏。但这一点在一定时期内不易改变。这更需要生产厂家重视扣压技术人员的培训和要求。

高压军工专用耐磨软管测试原因。出现软管泄漏不见得软管没经测试。有时虽经测试。但因测试设备与软管工作环境存在差异，也会造成不明原因的故障。比如：测压机上压速度慢，并且脉冲力不够。而工作的液压系统相差悬殊。再就是测压人员责任心不强，不安标准测试。

高压软管安装原因。在软管组装和设备组装时的不妥，是造成泄漏的另一主要原因。无论组装方法还是扭紧力矩都要求严格。

联系人：刘女士

电话:1340674881