

# 加工定制单帘式喷漆机

产品名称	加工定制单帘式喷漆机
公司名称	邹平县明集镇双星烤漆涂装设备厂
价格	600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:双星 型号:单帘式
公司地址	邹平县明集镇管家村
联系电话	0543-4581096 13561547222

## 产品详情

喷漆房 涂料进过压缩空气后从喷枪喷射到工件表面，多余的漆雾在水帘机的负压引导下流向水帘板下方的排气口。木工机械生产企业考虑到更好的组织喷涂环境的气流以及水帘板的尺寸收到不锈钢板宽度的影响，将水帘板设计成水帘式。

- 1.每天在使用喷漆机前，都应注意检查接地保护是否完好，接地线对设备和人员的安全起着重要的保护作用，不允许出现接地异常等现象。
- 2.使用之前应检查油管是否漏油，气管是否漏气等现象，发现不良现象及时处理方可开机运行，定期或经常性检查软管及其连接部位是否有泄漏现象。。
- 3.每班停机后，擦洗附着在喷漆机的喷涂空间内腔壁上的漆污及沾附在气缸和软管上的油漆污，以防止软管硬化，同时清理机器各部份及周围工作环境。
- 4.每周检查一次电机及蜗轮箱内机油的污染情况及油量，必要时添加或更换机油(正常情况半年需更换一次机油)。
- 5.每周检查一次喷漆机的链轮、链条润滑情况及链条是否张紧，如有松弛，可调整张紧轮拉紧链条。
- 6.定期更换喷漆机滚刷箱内的清洗溶剂，并清除沉淀在箱内和滚刷上的漆污。
- 7.定期或经常性清除残留在线条喷漆机输送带上的漆污。
- 8.喷枪要经常保持清洁,小心清洗。除故障或更换备件外，不要随意分解喷枪。
- 9.不要使喷枪掉落地上或受到其它物体撞击。
- 10.喷嘴是喷枪的重要组件，是喷枪的关键，要维护保养好喷嘴，不使其受到任何损伤。每次作业结束时

, 都要认真清洗。

11.清洗喷嘴堵塞时，不可使用铁丝等金属穿戳，应先以溶剂浸泡后，再用压缩空气吹，不可使用金属刷清洗喷嘴。

12.喷嘴在作业过程中也要时常清洗，否则附在喷嘴部分的涂料会影响喷涂质量。

13.使用后要及时清理喷漆机上面的油漆，以及回收剩余油漆。

最后是做好喷漆机本身的清理和保养工作，这也是相当重要的，千万不能敷衍了事。

本产品的加工定制是是，品牌是双星，型号是单帘式，重量是500（Kg），功率是3000（w），动力形式是电动式无气喷涂机，种类是空气喷涂机