

# 磁铁 东莞磁铁 圆形磁铁 磁条 方块磁铁 磁环

产品名称	磁铁 东莞磁铁 圆形磁铁 磁条 方块磁铁 磁环
公司名称	东莞市长安恒正磁铁厂
价格	.01/片
规格参数	品牌:磁铁 型号:N35-N52 磁性:强磁
公司地址	东莞市长安镇新安社区增东路十巷16号
联系电话	0769-88017666 13592785800

## 产品详情

圆形磁铁 东莞恒正磁铁厂专业生产磁铁、强磁钕铁硼磁铁、永磁铁氧体磁铁、橡胶磁铁、白色磁铁、黑色磁铁、强力磁铁、包装磁铁、玩具磁铁、切割磁铁、双面磁铁、软磁条、圆形磁铁、异形磁铁、凹形磁铁、球形磁铁、梯形磁铁、面包形磁铁、磁棒、条形磁铁、磁钢、磁环、环保磁石等。生产不同性能、不同形状的磁性材产品，质量稳定，品种齐全。

- 1、温度 客户在选用钕铁硼磁铁时应根据其工作温度选择合适自己的磁铁牌号，若工作温度高于磁铁牌号承受温度，则磁铁会慢慢退磁直至无磁。订购前请务必确认好工作温度和适合自己使用的牌号。
- 2、环境 若使用的磁铁装置于密封状态，则可以考虑选择表面不电镀或镀白锌的磁铁，这样可以节省成本，若磁铁暴露在潮湿空气中，特别是盐雾状态下，建议考虑表面镀镍处理的磁铁。磁铁应存放在干燥，恒温的环境，要用塑料、木片、硬纸片、泡沫等隔开并包好。
- 3、搬运与堆放 钕铁硼强磁材料硬，脆，磁场强，要轻取轻放（特别是大规格及薄片）、当强磁铁本身或与其他铁器相吸或分离时，要小心操作不可冲击。否则易造成因碰撞而损坏磁铁或夹伤手指。因为钕铁硼属于多金属合金材料，密度在 7.4 5 之间，具有重而脆的特性。所以在搬运拿动的时候要特别小心，以免磁碎。仓储时也应该保持环境干燥，不要直接堆放在地面上，最好垫上厚纸板或放置在货架上。
- 4、取用须知 当磁铁相互吸起分不开时建议平推错开，切不可硬扳撬。用左手固定好整条磁铁，右手用食指和拇指配合，水平挪出磁铁，挪出后不要立刻把挪出的磁铁扔回磁铁堆里，请立刻将磁铁隔离。轻拿轻放，离铁器或带磁的东西较远的地方（16公分左右）或用纸就把那个取出的纸包厚包好，这样才比较安全。如需要将磁铁放回整条磁铁里面，请慢慢放回，近距离从边缘开始挪进去。手一定要把握住磁铁，直到磁铁已经移进去。5磁性材料牌号越高磁性越强，相应价格也越高，所以具体需根据客户实际需要来定。
- 5、购买须知：客户在购买之钕铁硼磁铁前需了解的以下事项：一、东莞市长安恒正磁铁厂所销售的此类目磁铁属于钕铁硼稀土永磁，均属于强力磁铁，是目前发现商品化性能最高的磁铁。烧结钕铁硼磁铁，有着想象不到的超强磁力，烧结钕铁硼磁铁理论上最大吸力是自身重量数百倍，是目前最强力的永磁。当然磁铁尺寸越大磁力越强的，是当之无愧的强磁。由于其优异的磁性能而被称为“磁王”，请您放心购买，小心使用。二、我司生产的规格种类有圆形，方形，圆环形，打孔形，半圆形，面包形，异形

，梯形，瓦形，球形，不规则图形等不同规格大小钕铁硼强磁铁，可来样/来图纸定做生产。我们所有规格的磁铁尺寸单位都是以毫米计算。【1】圆形尺寸一般用D表示直径(因属于特殊符号为方便目前大多数人使用以D代替)，比如D10X1MM表示的是直径是10毫米，厚度是1毫米的磁铁。X这是数学符号“乘号”。【2】方形的尺寸是长X宽X高一般用F表示方块。比如F20x10x1MM的，表示的就是方块磁铁长是20毫米，宽是10毫米，厚度是1毫米，一般默认最后面的一个数字表示方形磁铁的磁化方向，比如F20x10x1的方块，磁化方向就是1MM的方向，也就是高度方向充磁。NS在两个最大的面，也就是20x10的面。【3】圆环的尺寸表示是外径DX内径DX高度。比如D30XD10X5的圆环磁铁，表示的的外径是30毫米，内径是10毫米，高度是5毫米。高度也称厚度。目前圆环也分为直孔和沉头孔，直孔的孔是垂直打进去的，而沉头孔则是分大孔和小孔还有大孔深度和小孔深度就是俗称的螺丝孔。如果您需要定做，请您联系我们，说明您所需要定做的尺寸，牌号，数量，电镀层，公差要求，充磁方向等。我们将按照您的要求定做生产。真诚期待与您合作！欢迎您的来电，竭诚为您服务。