

维修冷却水塔 更换冷却塔填料风扇叶布水器电机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 维修冷却水塔 更换冷却塔填料风扇叶布水器电机 |
| 公司名称 | 中山市东凤镇正岚制冷设备工程部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中山市东凤镇民乐社区万兴东路10号首层之二 |
| 联系电话 | 0760-22633260 13420099915 |

产品详情

制冷设备厂家- 正岚制冷

供应冷却水塔及维修冷却水塔；注塑行业、电镀氧化冷行业、食品加工行业、化工行业、电器制造行业、五金加工冷行业、粉末涂料行业等行业专用冷却水塔。

工作原理及产品特点： 热水经旋转洒水系统平均散布于胶片上，再由顶部轴流式风扇将干燥空气于底部带上，使热水与空气对流接触而产生挥发令水温下降冷却水由底盆收集后经水泵运行至热源作循环再用。**产品特点：** 水塔采用优质PVC胶片，其蜂巢式扇纹大力增强冷热交换能力，并可抵受高温达60℃，保证水塔散发热能达至最佳水准。

同时备有耐高温型水塔供应，可抵受60℃-95℃高温水，特别适用于电力行业。

风扇：轴流式风扇，采用高级塑料、或铝合金制造，每套风扇离厂前均经过专人严格定位及平衡测试。

所有金属主要配件：采用厚身钢材制造，经国际标准热浸渡锌防锈处理，同时亦可提供全不锈钢配件。

水塔外壳及底盘，均为防酸抗碱侵蚀之高级玻璃纤维强化塑胶（FRP），所有喉管及喷水设备采用高级塑料，不用加 润滑油，保证耐用。

冷却水塔常见故障 排除方法

| 故障 | 原因 | 解决方法 |
|---------|--------------------|-------------------------|
| 冷却水温度升高 | 1、循环水量过多 2、风量不均 | 1、调节水量至设计标准 2、改善通风环境 |

| | | |
|--------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 3、产生空气再循环 4、风量不足 5、散材阻塞 6、喷水管阻塞 | <ul style="list-style-type: none"> 3、改善通风环境 4、调整风叶角度 5、消除散热材阻塞面积 6、清楚污垢或藻类 |
| 冷却水量过少 | <ul style="list-style-type: none"> 1、喷水管阻塞 2、滤水网堵塞 3、水位过低 4、循环水泵选择不当 | <ul style="list-style-type: none"> 1、同上 2、清洗滤水网 3、调整浮球阀 4、更换与设计水量相符之水泵 |
| 噪音和振动 | <ul style="list-style-type: none"> 1、风扇叶片触碰到塔壁 2、风扇安装不当 3、风扇不平衡 4、减速机内润滑油过少 | <ul style="list-style-type: none"> 1、调整风扇长度 2、重新安装风扇 3、校正风扇角度 4、补充油量至规定油面 |
| 马达超载 | <ul style="list-style-type: none"> 1、电压降过低 2、风扇角度不适当 3、风量过大 | <ul style="list-style-type: none"> 1、检查电源并调整 2、调整风扇角度 3、同上 |
| 水滴过量飞溅 | <ul style="list-style-type: none"> 1、喷水管回转过快 2、散热材阻塞 3、挡水器失效 4、循环数量过多 | <ul style="list-style-type: none"> 1、调整喷水管角度 2、清除散热材阻塞之处 3、重新更换挡水器 4、减少循环水量 |