

脱硫塔_唐山德业

产品名称	脱硫塔_唐山德业
公司名称	唐山德业节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:唐山德业
公司地址	河北省唐山市玉田县后湖工业聚集区
联系电话	0315-5319808 18931453820

产品详情

脱硫塔阻力上升的最大可能原因是除雾器堵塞，除雾器一般是波形或折板的，板上石膏等积累过多使通道截面减少而造成阻力上升，再不停车情况下的处理只能是加大除雾器清洗水的流量或冲洗频率。