

锅炉运行安全不容忽视

产品名称	锅炉运行安全不容忽视
公司名称	河南力威热能设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州管城区郑汴路1919
联系电话	037166362555 18839785775

产品详情

最近全国各地多发锅炉爆炸事故，给国家与人民造成了巨大的经济损失与人员伤亡。

2015年10月20日，上午9点多，河南省濮阳市油田六中分校内的食堂锅炉发生爆炸，事故造成一名烧锅炉师傅死亡。事发时学生正在上课，幸未出现更多伤亡情况。中原油田公安局胜利派出所的工作人员表示，事故原因正在进一步调查中。10月15日早上，冷水滩区保方寺的长江蒸压加气块厂传出一声巨响，事后据村民反映，该厂发生了锅炉爆炸事件，当场死亡2人，且多人受伤，厂区的厂房设备被巨大爆炸冲击的一片狼藉、惨不忍睹。3月3日上午11点40分，河北省邢台市一供蒸汽锅炉爆炸。锅炉厂被夷为平地，周围多户居民住宅、厂房因爆炸损毁。官方通报称，事故造成2死、2伤，1人失踪。

锅炉安全事故频发，与锅炉的生产密切相关，一些假冒伪劣锅炉经过不合规检测流入市场，在使用过程中存在安全隐患，突发安全事故，造成了巨大的损失与伤亡。所以锅炉的质量问题成为一个很严重的问题。河南力威锅炉严格把关锅炉制造，具有符合国家特种压力容器生产许可证，在制造过程中严格按照安全生成规范，把锅炉的质量放在第一位，出厂的锅炉都严格进行过各种检测，全部都是最良好的优质产品。在安装与调试过程中严格按照安全安装规范，帮用户排除一切使用过程中的安全隐。公司对客户进行一系列的跟踪与售后服务，定时的与客户进行联系沟通，排除一切锅炉安全问题，争取做成中国最安全的锅炉品牌。

河南力威热能设备制造有限公司 电话：0371-86020620 400电话：400-0123-662 传真：0371-66362555
网址：www.lwrn.cn 营销中心：郑州市郑汴路康桥商务广场19楼1919室 生产基地：连霍高速荥阳出口