

太阳能工程图太阳能炫坤太阳能查看

产品名称	太阳能工程图太阳能炫坤太阳能查看
公司名称	河北炫坤节能科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:炫坤新风 型号:YZ1809
公司地址	河北省石家庄市长安区华清北街69号（ 振华大厦 ）
联系电话	0311-88899890 15613177332

产品详情

太阳能热水工程业内问题分析

浏览次数：32115 日期：2013年4月25日 09:49

摘要：

据《中国太阳能产业资讯》专业媒体市场调研，对当前太阳能热水工程市场出现的常见问题深度分析

据《中国太阳能产业资讯》专业媒体市场调研，对当前太阳能热水工程市场出现的常见问题深度分析，指出，目前太阳能工程市场的特点是地域性很强，原因有两点：一是一些品牌代理商以单机为主，工程资质不够，没有专业技术能力，忠诚度不高，造成问题工程多多，厂家又鞭长莫及，造成一些热水工程成为“摆设”，节能不节钱；二是太阳能工程的售后服务，是整个太阳能工程中极为重要的一环，需要有专业的售后队伍和售后响应的及时性。而一些目前的厂家代理机构恰恰缺乏的就是售后的专业性和及时性，导致一些宾馆、医院等使用单位的热热水系统出现故障后不能有效及时的排除，影响使用。正是这类不规范、没有专业施工资质、无售后服务的一些企业行为，导致本来很成熟的一个太阳能热利用技术，在一些人的心目中打了折扣。从市场上反映出的这些问题说明，太阳能热水工程有非常强的地域性，不能盲目迷信所谓的大品牌厂家，一定要紧紧围绕着节能和售后，让太阳能热水真正发挥出应有的功效，而不是成为“摆设”。

我们相信，河北莱德节能科技有限公司会以荣获国家高新技术企业称号为契机，进一步加大自主研发和科技创新的力度，在太阳能中央热水系统、太阳能采暖及太阳能光热技术的研发方面发挥企业优势，为地方经济和社会效益的提高做出更大的贡献。

河北炫坤获批录入政府“战略性新兴产业企业库”

浏览次数：11168 日期：2014年1月13日 13:53

太阳能热水工程业内问题分析

浏览次数：32115 日期：2013年4月25日 09:49

摘要：

据《中国太阳能产业资讯》专业媒体市场调研，对当前太阳能热水工程市场出现的常见问题深度分析

据《中国太阳能产业资讯》专业媒体市场调研，对当前太阳能热水工程市场出现的常见问题深度分析，指出，目前太阳能工程市场的特点是地域性很强，原因有两点：一是一些品牌代理商以单机为主，工程资质不够，没有专业技术能力，忠诚度不高，造成问题工程多多，厂家又鞭长莫及，造成一些热水工程成为“摆设”，节能不节钱；二是太阳能工程的售后服务，是整个太阳能工程中极为重要的一环，需要有专业的售后队伍和售后响应的及时性。而一些目前的厂家代理机构恰恰缺乏的就是售后的专业性和及时性，导致一些宾馆、医院等使用单位的热热水系统出现故障后不能有效及时的排除，影响使用。正是这类不规范、没有专业施工资质、无售后服务的一些企业行为，导致本来很成熟的一个太阳能热利用技术，在一些人的心目中打了折扣。从市场上反映出的这些问题说明，太阳能热水工程有非常强的地域性，不能盲目迷信所谓的大品牌厂家，一定要紧紧围绕着节能和售后，让太阳能热水真正发挥出应有的功效，而不是成为“摆设”。