

## TP48-G-NDI,现货特价，原装进口，议价

产品名称	TP48-G-NDI,现货特价，原装进口，议价
公司名称	武汉西盟联合科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:英国浪涌保护器 型号:TP48-G-NDI
公司地址	武汉市江汉区常青一路1号福星惠誉*福星城（一期）1栋1单元17层18室
联系电话	027-63370578 13554019030

## 产品详情

武汉西盟联合科技有限公司现货特价销售：

MTL安全栅700/830/4500/5000/5500/7700等系列；

MTL浪涌保护器SD/ZB/IOP/SLP/ZD/TP/MA等系列；

P+F（倍加福）K系列安全栅及浪涌保护器；

大量现货库存，原装进口，全新包装，绝对的价格优势，新客户可先验货后付款！

提供售前选型报价，售后组态及电话指导，欢迎新老客户咨询。

武汉西盟联合科技有限公司 王经理 13554019030

[www.whximeng.com](http://www.whximeng.com) QQ:2033459673

库存型号：

MTL5000系列隔离栅安全栅:

MTL5011B；MTL5012；MTL5014；MTL5015；MTL5016；MTL5017；MTL5018；MTL5021；MTL5022；MTL5023；MTL5024；MTL5025；MTL5031；MTL5032；MTL5040；MTL5041；MTL5042；MTL5043；MTL5044；MTL5045；MTL5046；MTL5049；MTL5051；MTL5053；MTL5061；MTL5073；MTL5074；MTL5081；MTL5082；MTL5118；MTL5314；MTL5995；MTL5099。

MTL5500系列隔离栅安全栅:

MTL5501-SR ; MTL5510 ; MTL5510B ; MTL5511 ; MTL5513 ; MTL5514 ; MTL5514D ; MTL5516C ; MTL5517 ; MTL5521 ; MTL5522 ; MTL5523 ; MTL5523V ; MTL5523VL ; MTL5524 ; MTL5525 ; MTL5526 ; MTL5531 ; MTL5532 ; MTL5533 ; MTL5541 ; MTL5541 ;

MTL5541AS ; MTL5541S ; MTL5544 ; MTL5544A ; MTL5544AS ; MTL5544D ; MTL5544S

MTL5546 ; MTL5546Y ; MTL5549 ; MTL5549Y ; MTL5561 ; MTL5573 ; MTL5575 ; MTL5576-RTD ; MTL5576-THC ; MTL5581 ; MTL5582 ; MTL5599 ;

Accessories(配件)

HAZ1-3 ; HAZ4-6 ; SAF1-3 ; SAF4-6 ; SAF7-9 ; SAF10-12 ; PWR5000 ; HAZ-CJC ; TAG57 ;

TGL57 ; PB-8T ; PB-16T ; PB-24T ; PB-32T ;

MTL4500系列隔离式安全栅 :

MTL4501-SR ; MTL4504 ; MTL4510 ; MTL4510B ; MTL4511 ; MTL4513 ; MTL4514 ; MTL4514B ; MTL4514D ; MTL4516 ; MTL4516C ; MTL4517 ; MTL4521 ; MTL4521L ; MTL4523 ; MTL4524R ; MTL4523L ; MTL4523V ; MTL4523VL ; MTL4524 ; MTL4524S ; MTL4524 ; MTL4526 ; MTL4531 ; MTL4532 ; MTL4541 ; MTL4541A ; MTL4541AS ; MTL4541B ; MTL4541P ; MTL4541S ; MTL4541T ; MTL4544 ; MTL4544A ; MTL4544AS ; MTL4544B ; MTL4544D ; MTL4544S ; MTL4546 ; MTL4546S ; MTL4546Y ; MTL4549 ; MTL4549Y ; MTL4546 ; MTL4561 ; MTL4573 ; MTL4575 ; MTL4576-RTD ; MTL4576-THC ; MTL4581 ; MTL4599 ; MTL4599N ;

Accessories(配件)

BMK08 ; BMK16 ; DMK01 ; DMP08 ; DVK16 ; MCC45 ; MCK45 ; SCK45 ; MPL01 ; PCL45USB ; PCS45 ;

MTL7700系列齐纳式安全栅 :

MTL7706+ ; MTL7707+ ; MTL7707P+ ; MTL7710+ ; MTL7715+ ; MTL7722+ ; MTL7728+ ; MTL7728- ; MTL7728AC ; MTL7728P+ ; MTL7729P+ ; MTL7741 ; MTL7742 ; MTL7743 ; MTL7744 ; MTL7745 ; MTL7755AC ; MTL7756AC ; MTL7758- ; MTL7758+ ; MTL7760AC ; MTL7761AC ; MTL7761PAC ; MTL7764+ ; MTL7764AC ; MTL7765AC ; MTL7766AC ; MTL7766PAC ; MTL7767+ ; MTL7787AC ; MTL7779+ ; MTL778

7+ ; MTL7787- ; MTL7787P+ ; MTL7788+ ; MTL7788R+ ; MTL7789+ ; MTL7796- ; MTL7796+ ; MTL7798 ;

MTL7799 ;

Accessories(配件) :

BPL7700 ; ISP7000 ; TGL7700 ; TH7700 ; MLTHR7000 ; MLETL7000 ; IMB57 ; ERB57S ;

ERB57O ; MLETM7 ; SAF7712 ; SAF7756 ; HAZ7734 ; HAZ7778 ;

MTL4840系列齐纳式安全栅 :

MTL4841 ; MTL4841-AMSV7 ; MTL4842 ; CPSH16 ; CPMH16U ; BPHM64 ; BPHM64-CC ;

MTL4841-AMS ; MTL4841-PRM ; HMU16 ; HMU16-CC ; HMU16AO ;

Cables(线缆) :

HM64RIB10-0.5 ; HM64RIB10-1.0 ; HM64RIB10-2.0 ; HM64RIB10-3.0 ; HM64RIB10-4.0 ;

HM64RIB10-5.0 ;

MTL700系列齐纳式安全栅 :

MTL706+ ; MTL707+ ; MTL707P+ ; MTL708+ ; MTL710+ ; MTL710AC ; MTL710P+ ; MTL715+ ; MTL715P+ ; MTL722+ ; MTL722P+ ; MTL728+ ; MTL729P+ ; MTL751AC ; MTL755AC ; MTL758+ ; MTL760AC ; MTL761AC ; MTL761PAC ; MTL764+ ; MTL764AC ;

MTL765AC ; MTL766AC ; MTL766PAC ; MTL767+ ; MTL768+ ; MTL772AC ; MTL778AC ;

MTL779+ ; MTL786+ ; MTL787+ ; MTL787S+ ; MTL787SP+ ; MTL788+ ; MTL788R+ ;

MTL791 ; MTL796+ ; MTL799 ;

Accessories(配件) :

EBB7 ; IMB7 ; SMB7 ; MLERB7 ; ERL7 ; MLETM7 ; TAG7 ; TGL7 ; TGS7 ; ISL3 ; ISL7 ; SMC7 ; TQS7 ;

Enclosures (barriers packed separately) :

MT02 ; MT05 ; MT12 ;

Mounting kits :

DRK700 ; ADB7 ; MK02 ; MK05 ; MK12 ; MTL-MK20 ;

MTL830多路温度转换器:

MTL831B ; MTL838B-HON ; MTL838B-HKL ; MTL838-MBF ;

Accessories(配件) :

PCS83 ; MTL3052 ;

Enclosures :

ENC8 ; ENC83 ; ENC8-SS ; ENC83SS ;

ZD系列浪涌保护器 :

ZD16001 ; ZD16100 ; ZD16101 ; ZD16104 ; ZD16107 ; ZD16108 ; ZD16200 ; ZD16201 ; ZD16204 ; ZD16207 ; ZD16208 ; ZD16300 ; ZD16301 ; ZD16302 ; ZD16304 ; ZD16307 ; ZD16308 ; ZD16400 ; ZD16401 ; ZD16402 ; ZD16404 ; ZD16407 ; ZD16408 ; ZD16500 ; ZD16501 ; ZD16502 ; ZD16504 ; ZD16507 ; ZD16508 ; ZD16600 ; ZD16601 ; ZD16602 ; ZD16604 ; ZD16607 ; ZD16608 ; ZD16609 ; ZD16610 ; ZD14612 ; ZD14624 ; ZD14648 ; ZD16002 ; ZD16003 ; ZD16700 ; ZD16701 ; ZD16709 ; ZD16900 ; ZD16901 ; ZD16730 ; ZD16731 ; ZD16739 ; ZD16930 ; ZD16740 ; ZD16741 ; ZD16749 ; ZD16740 ; ZD16941 ; ZD13700 ; ZD13701 ; ZD13703 ; ZD13704 ; ZD13705 ; ZD13706 ; ZD13712 ;

MA系列 :

MA3145-120-1-R ; MLMA3145-230-2-R ; MA3145-120-4-R ; MA3145-230-4-R ; MA3145-230-1-R ; MLMA3145-120-2-R ; MLMA4020-F-024-1DR ; MLMA4020-F-048-1DR ; MLMA4020-F-110-1DR ; ; MLMA4020-F-230-1DR ; MA05/D/1 ; MA05/D/2 ; MA10/D/1 ; MA10/D/2 ; MA05/SC/1 ; MA05/SC/2 ; MA10/SC/1 ; MA10

/SC/2 ; MA05/I/1 ; MA05/I/2 ;

MA10/I/1 ; MA10/I/2 ; MA15/D/1/SI ; MA15/D/1TT/SI ; MA15/D/2/SI ; MA15/D/2TT/L ; MA30/D/1/SI ; MA30/D/2/SI ; MA30/D/3/SI ;

SD系列 :

SD07 ; SD07R ; SD07R3 ; SD07X ; SD150X ; SD16 ; SD16R ; SD16R3 ; SD16X ; SD275X ;  
SD32 ; SD32R ; SD32R3 ; SD32T3 ; SD32X ; SD55 ; SD55R ; SD55R3 ; SD55X ; SDRTD ;  
SD-DX070 ; SD-DX430 ; SD07MDX ; SD07MDX-BCG ; SD07MDX-BCN ; SD07MDX-BDG ;  
SD07MDX-BDN ; SD07MFX ; SD07MXX ; SD16MDX ; SD16MDX-BCG ; SD16MDX-BCN ;  
SD16MDX-BDG ; SD16MDX-BDN ; SD16MFX ; SD16MXX ; SD16MXX-BCN ; SD32MDX ;  
SD32MDX-BCG ; SD32MDX-BCN ; SD32MDX-BDG ; SD32MDX-BDN ; SD32MFX ;  
SD32MFX-BDN ; SD32MXX ; SD32MXX-BCG ; SD32MXX-BCN ; SD32MXX-BDG ;  
SD32MXX-BDN ; SD55MDX ; SD55MDX-BCG ; SD55MDX-BCN ; SD55MDX-BDG ;  
SD55MDX-BDN ; SD55MFX ; SD55MXX ; SDBE-BCG ; SDBE-BCN ; SDBE-BDG ;  
SDBE-BDN ;

Mountings for SD Series :

BRI7000 ; BIL7000 ; BIL7000L ; TAG7000T ; SD-TGL ; SD-TGS ;

Accessories :

THR7000 ; ISP7000 ; ETL7000 ; RFA7050 ; SD-F25 ; RLA7000 ;

SLP 系列 :

SLP07D ; SLP16D ; SLP32D ;

Self Healing Surge :

SSP07X ; SSP16X ; SSP32X ; SLP Series ; SLP07D ; SLP16D ; SLP32D ; SSP07X ;

SSP16X ; SSP32X ;

IOP系列 :

IOP32 ; IOP32D ; IOP-AC ; IOP-HC32 ;

TP系列 :

TP24/7-G ; TP24/7-G-NDI ; TP24/7-I ; TP24/7-I-NDI ; TP24/7-N ; TP24/7-N-NDI ; TP48-3-G ; TP48-3-G-NDI ; TP48-3-I ; TP48-3-I-NDI ; TP48-3-N ; TP48-3-N-NDI ; TP48-4-G ;

TP48-4-G-NDI ; TP48-4-I ; TP48-4-I-NDI ; TP48-4-N ; TP48-4-N-NDI ; TP48-G ; TP48-G-NDI ; TP48-I ; TP48-I-NDI ; TP48-N ; TP48-N-NDI ; TP-P48-G ; TP-P48-G-NDI

TP-P48-I ; TP-P48-I-NDI ; TP-P48-N ; TP-P48-N-NDI ; TP32-G ; TP32-G-NDI ; TP32-I ;

TP32-I-NDI ; TP32-N ; TP32-N-NDI ; TP32T-G ; TP32T-G-NDI ; TP32T-I ; TP32T-I-NDI ;

TP32T-N ; TP32T-N-NDI ; TP-P32-G ; TP-P32-G-NDI ; TP-P32-I ; TP-P32-I-NDI ;

TP-P32-N ; TP-P32-N-NDI ; TP-ACFF-NI ; TP-AC420-NI ; TP-AC485-NI ; TP-ACSFF-N

TP-ACS420-NI ; TP-ACS485-NI ;

ZB系列 :

ZB24596 ; ZB24597 ; ZB24598 ; ZB24501 ; ZB24503 ; ZB24504 ; ZB24505 ; ZB24509 ;

ZB24510 ; ZB24511 ; ZB24518 ; ZB24521 ; ZB24525 ; ZB24528 ; ZB24536 ; ZB24537 ;

ZB24538 ; ZB24539 ; ZB24540 ; ZB24540IE ; ZB24541 ; ZB24542 ; ZB24543 ; ZB24544 ;

ZB24545 ; ZB24547 ; ZB24548 ; ZB24550 ; ZB24550IE ; ZB24554 ; ZB24560 ; ZB24561 ;

ZB24562 ; ZB24563 ; ZB24563FF ; ZB24567 ; ZB24569 ; ZB24571 ; ZB24572 ; ZB24573 ;

ZB24574 ; ZB24575 ; ZB24576 ; ZB24578 ; ZB24579 ; ZB24580 ; ZB24582 ; ZB24584 ;

ZB24585 ; ZB24586 ; ZB24587 ; ZB24588 ; ZB24589 ; ZB24590 ; ZB24592 ; ZB24593 ;

ZB90700 ;

