

# 小型玉米提升机

产品名称	小型玉米提升机
公司名称	石家庄市鹿泉区田龙机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄鹿泉开发区
联系电话	031182280505 15931415885

## 产品详情

通辽提升机公司首选田龙机械 15931415885 031182280505

对于链式提升机来说，链条负责提升机的牵引作用，是提升机设备里最为重要部件之一。然而，提升机的使用时间久了以后，就难免会出现一些故障。对于运转中，提升机链条发出杂音的解决，田龙机械总结了以下几点，

1.提升机机座底板和链斗相碰：调整机座的松紧装置，使链条张紧。2.传动轴、从动轴键松弛，链轮位移，链斗与机壳相碰：调整链轮位置，把键装紧。3.导向板与链斗相碰：修整导向板位置。4.导向板与链斗间夹有物料：放大机座部物料投入角。5.轴承发生故障，不能灵活运转，应更换轴承。6.料块或其它异物在机座壳内卡死，停机清除异物。7.链轮(传动、从动链轮)的齿形不正，修正链轮齿形或更换链轮。8.传动链轮与链条脱齿不良，修正传动链轮齿形。9.传动链条产生空转，调整链条长度。10.机壳安装不正，调正机壳全长的垂直度。

以上是田龙机械对运转中提升机链条，发出杂音解决方法的介绍，想要了解更多的相关内容，可以拨打我们田龙机械设备有限公司的电话，进行深一步的咨询，我们这里会有专业的人士为您解答。

[www.dstsj.com.cn](http://www.dstsj.com.cn)