

5kg 10公斤 25KG计量院使用标准砝码 锁型M1等级砝码

产品名称	5kg 10公斤 25KG计量院使用标准砝码 锁型M1等级砝码
公司名称	上海亨托实业有限公司
价格	200.00/个
规格参数	测力类型:压力计 品牌:砝码 型号:FM
公司地址	上海松江工业园区
联系电话	13916348284 13917192149

产品详情

5kg 10公斤 25kg计量院使用标准砝码 锁型m1等级砝码

亨托砝码介绍：

铸铁砝码由于灰口铸铁内存在片状石墨，而石墨是一种密度小，强度低、硬度低、塑性和韧性趋于零的组分。它的存在如同在钢的基体上存在大量小缺口，即减少承载面积，又增加裂纹源，所以灰口铸铁强度低、韧性差，不能进行压力加工。为改善其性能，在浇注前在铁水中加入一下量的硅铁，硅钙等孕育剂，使珠光体基体细化，石墨变细小而均匀分布，经过这种孕育处理的铸铁。称为孕育铸铁。

砝码表格如下：【单只砝码规格】：1mg/2mg/5mg/10mg/20mg/50mg/100mg/200mg/500mg/1g/2g/5g/10g/20g/50g/100g/200g/500g/1000g，1kg/2kg/5kg/10kg/20kg/25kg/50kg等，可根据用户的需求任意订做！【组合砝码规格】：1mg-500mg,1g-500g,1mg-50g,1mg-100g,1mg-200g,1mg-500mg,1mg-1kg,1mg-2kg,1g-100g,1g-200g,1g-500g,1g-1kg,1g-2kg,1kg-5kg,10kg-20kg等【组合砝码形式】：1，2，2，5，10(例如：1mg-500mg砝码规格有：1mg,2mg,2mg,5mg,10mg,20mg,20mg,50mg,100mg,200mg,200mg,500mg，整套数量为：12只)砝码形状—园柱体、园锥体、板形、片形、圈(环)形、骑形、条(棒)形组合形式—常规组合5、2、2、1，(可按用户需求任意组合)精度等级—一等(e2). 二等(f1实差). f1 (三级允差). f2 (四级). m1 (五级). m2(六级)

亨托砝码说明：

1、根据砝码的重量规格可以分为：1kg、2kg、5kg、10kg、20kg、25kg、50kg、100kg、200kg、500kg、1000kg、2000kg等

2、根据砝码的材质选择可分为：精铸铁砝码，包钢铸铁砝码等

3、根据砝码的形状可分为：锁型铸铁砝码，方形铸铁砝码，平铺型铸铁砝码，圆形铸铁砝码等。

亨托砝码使用注意事项：

我们在上学时期老师也有教过大家,但是大家在真正的现实操作中有真的学会吗,又有知道要怎么操作是正确的呢?现在我们可以再重温一遍,小圆头五等铸铁砝码使用中要注意的禁忌的动作.希望对大家能够有所帮助.

禁忌1:手抓铸铁砝码,这是在铸铁砝码使用中,人们犯的次数最多的错误,而是有些人是屡次错误操作.

禁忌2:切勿用湿抹布擦拭小圆头五等铸铁砝码.

禁忌3:铸铁砝码随便乱放,为了方便,很多人在用完了铸铁砝码或者在加减小圆头五等铸铁砝码的时候都喜欢随便乱放,这个也是很多人喜欢犯的错误.

禁忌4:与物体发生摩擦和碰撞.

砝码的校正砝码委托有校正资质的单位进行定期检定（校准）并在检定有效期限内实施下一次的检定（校正）。砝码的校准有效期限按照检定报告的规定（国家规定）执行。

砝码的管理砝码保管条件:砝码须保存于温度、湿度变化较小，且没有振动的密闭容器中。

禁忌5:用塑料提起小圆头五等铸铁砝码也是一个注意事项,塑料的表面非常的光滑,摩擦力不够好,容易是小圆头五等铸铁砝码掉落地面造成损伤.

5kg 10公斤 25kg 计量院使用标准砝码 锁型m1等级砝码

本产品的测力类型是压力计，品牌是砝码，型号是FM，类型是机械式测力仪表，测量范围是1-100（N），测量精度是1，外形尺寸是0（mm），重量是25（kg），应用范围是电气,包装，加工定制是是