

DISK气动雾化器 油漆风动马达 欧米茄喷头

产品名称	DISK气动雾化器 油漆风动马达 欧米茄喷头
公司名称	端州区利伟涂装机械配件部
价格	8500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:彰誉 型号:LW
公司地址	肇庆市端州区跃龙路100幢101卡
联系电话	86-07586186506 13560910577

产品详情

气动式雾化器：也叫射流式雾化，是根据文丘里（venturi）喷射原理，利用压缩空气通过细小管口形成高速气流，产生的负压带动液体或其它流体一起喷射到要涂装的产品上，在高速撞击下向周围飞溅使液滴变成雾状微粒从出气管喷出。利伟涂装机械高转速雾化器是配合disk全自动静电喷涂机上使用的，是台湾原厂品牌的产品。垂直安装在disk往复机的升降杆上，工作时进行垂直上下复运动工作，接上气源、油漆齿轮泵后，打开静电就可涂装作业。性能特点：1：disk雾化喷头采用进口高速承，使转速更快更稳定、耐用，快速换色、自动清洗碟面的功能，方便用户操作2：disk高速气动雾化器由气压作为动力，动力稳定扭力强，涂料颗粒雾化细腻，涂装表面效果好，应用于油漆类等液体涂装设备，可根据工艺要求程控无级高速旋转。3：带载18000-20000 rpm/0.3pa，空载40000rpm/0.3pa，高速旋转使涂料完全雾化，粒子小，吸附能力极佳，从而达到良好的表面效果，并且大量节省涂料。其辅助气压功能使旋碟更加稳定、雾化效果更佳。气压一定要在规定的范围内，气压过高就会对雾化头的使用寿命有影响，气压过低就达不到雾化粒子的效果。4：disk喷头是由特殊材料、高精度精铸加工而成，经过专业的动平衡测试，符合高速、稳定的要求。转动后会听到转轴高速转动发出的稳定声音。

5：雾化器转盘规格有：170、200、220、240，客户要根据喷涂产品进行选用。（可订做及维修各类雾化器雾化碟）故障及处理：1：噪音很大：碟摆动过大或喷碟的锥度清洗不干净，应清洗干净，从新庄碟上去。轴承磨损了，应更换轴承。往复机的升降杆压轮松了，应调好压轮并拧紧压轮螺丝。2：轴转动不了：清洗不干净，有少量的油漆留在轴与出油盖之间的间隙中。应用工具清理好其中油漆。出油盖小孔处有铁丝断在其中，轴卡主了。应拆开出油盖，取出断线，把主轴磨损部位打磨好。风轮固定位置的螺丝松了，应拆开雾化器，把螺丝拧紧。气源没打开，应检查气源。3：轴摆动很大：主体的不锈钢套已磨损，更换不锈钢套。轴承坏了，应更换轴承。主轴前端（上碟位置）已经偏了，应更换轴承

若您对以上产品感兴趣，有意者请联系肇庆利伟机械伍小姐，手机：13426989932电话：0758-6186506邮箱 zqliwei@163.com，qq：864981623我们将以热情的服务免费为您提供专业技术咨询

本产品的加工定制是是，品牌是彭誉，型号是LW，用途是自动喷漆，别名是风动马达