

电厂炉渣磁选设备 XCRS400x300鼓形湿法弱磁选机

产品名称	电厂炉渣磁选设备 XCRS400x300鼓形湿法弱磁选机
公司名称	赣州富邦冶金机械有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	加工定制:否 给矿方式:上部给矿磁选机 品牌:齐全
公司地址	江西省赣州市石城县温坊桥头（注册地址）
联系电话	0797-5719772 19970176787

产品详情

产品介绍

产品信息

产品型号：xcrs-74型

执行标准：企业产品执行标准证书

产品用途：可供：金属选矿实验室，湿法分选细粒强磁性矿物。

处理工艺：磁性矿物在槽中被磁力吸在鼓面上，受磁搅拌作用甩掉泥污，后随鼓面旋转借助于冲水排出机外。

主要材质：铝、不锈钢

电压：380伏

产品使用方法

- 1、接通电源，打开电源开关，此时有激磁电流输出，电源指示灯亮。
- 2、打开运行开关，磁鼓按正常方向旋转。
- 3、旋转调整磁极的位置，使扇形磁极置所需位置，调整调压器手柄，使输出直流电流在所需值。（极限使用值为3.5a）
- 4、给矿并同时开启喷水管。（水压 0.1mpa）。
- 5、给矿完毕后，将运转旋钮开关置“断”位置，使转筒停止旋转，关闭反冲水管及喷水管，然后排接尾矿。
- 6、排接精矿。
- 7、切断激磁电源，断磁。
- 8、再次冲洗尾矿槽，并把这二种产品合并为精矿产品。
- 9、操作完毕后，进行一次彻底冲洗；调压器手柄归零，切断电源开关，再将整机电源切断，一次试验即告结束。

产品详情