

超大180型高效芝麻磨浆机优质可可豆磨浆机多功能豆腐脑磨浆机

产品名称	超大180型高效芝麻磨浆机优质可可豆磨浆机多功能豆腐脑磨浆机
公司名称	郑州市鑫栋机械设备有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:豆制品加工机械 品牌:鑫栋
公司地址	郑州市中原区西流湖街道铁炉村
联系电话	15515660213 13523716394

产品详情

芝麻磨浆机，是我厂自行研制生产的一种替代传统石磨，磨制香油和麻酱的机器。其特点是体积小，重量轻，占用场地少，生产效率高，耗电省，安装简单，操作维护保养方便，出油率与传统石磨等同。特别适用于现磨现卖的个体专业户，磨制麻酱和香油。是传统石磨油房更新改造和新建油房的理想设备

郑州鑫栋磨浆机参数

机型	电机功率	每小时出料	机重	电源电压	主轴转速	砂轮直径150	尺寸	一次装料
110	0.75kw	20kg/h	45kg	220v	2800r/m	110in	直径26cm 高度56cm	10kg
130	2.2kw	35kg/h	73kg	220v	2800r/m	130in	直径30cm 高度65cm	20kg
150	3kw	70kg/h	73kg	380v	2800r/m	150	直径30cm 高度65cm	20kg

in

180 1.5kw 150kg/h 110kg 380v 2800r/m 180 直径44cm 高度80cm 25kg
in

一、开机前

- 1.开机前先检查料斗和部件，排除一切不安全因素。
- 2.接通电机外壳地线。
- 3.试接电源（点动）观察磨头转动方向，按箭头指示方向为正传。
- 4.开机后先将磨头调至接触关闭电源，听到砂轮吱吱吱连转6-7转，磨头自动停止，此时下芝麻最为合适。
- 5.磨芝麻3-5分后观察油泵是否发热，如有烟气从出浆口冒出，立即将砂轮缓缓调松，不得猛调或多调。
- 6.新机使用或更换新砂轮时，要加水对磨上下砂轮，看到砂轮周围达到发亮时，才能达到完整结合，否则出粗浆。
- 7.芝麻炒好出锅时，行动要迅速，一定把芝麻内的热和烟放出，冷凉即可磨浆，不得热磨芝麻。

二、注意事项

- 1.使用前必须仔细阅读说明书，按照说明书进行操作。
- 2.安装时应注意出浆口一端稍低一些，以防缸体内存浆存水。
- 3.按电机标记核对后接线，注意转向与缸盖上标记方向一致，应具有可靠地接地装置，以防触电。
- 4.工作状态砂轮应保持有一定间隙，切不可压死或间隙过小，以免电机发热，烧损或者出渣不干。
- 5.工作中不可突然断水，如断水应停机，清除余料后重新工作。
- 6.工作中应避免代料开机，以免负荷过大烧损电机。
- 7.以确保安全不允许打开缸盖试机，以免伤人。
- 8.工作中，为保证高速粗细灵活方便，必须在缸盖和静磨座结构处加润滑油，以免锈死。
- 9.不得擅自更改配件，砂轮必须和产品配套。

三、易损件更换须知

- 1.静砂轮更换：取下机盖，松开砂轮座上的螺母，取出螺钉即可更换。
- 2.动砂轮更换：松开紧固螺栓，取下拨料器再取下动砂轮即可。安装动砂轮时将定位螺钉镶入砂轮背后的小圆孔。
- 3.动静砂轮平行是保障本机稳定，耐用和发挥高效的关键，千万不可忽视。更换砂轮后，必须平放。

四、维护保养

1.整机保养

- (1) 每次使用完以后，滤网必须仔细地清洗塞物，以备再用。
- (2) 长期停用，机壳以及部件接触面应涂食用油，以防生锈卡死。

2.电机保养

- (1) 每年对电机轴承清洗一次，并添加熔点高的优质润滑脂至半满。
- (2) 本机需存放在通风干燥处，严禁受潮后影响使用性。

五、故障排出

故障状态	产生原因	排出方法
电机发热	1.负荷过大 2.电压不稳	1.检查上下砂轮是否平行2.检查电压是否符合电机规定额定电压正常值
震动大	不平衡	1.转动拨料器方向2.调整砂轮位置

品牌是鑫栋，型号是180，产品用途是磨芝麻浆/磨豆腐脑/磨豆浆，适用范围是面包房设备,冷冻食品厂设备,调料加工厂设备,咖啡店设备,西餐店设备,蛋糕房设备,休闲食品厂设备,酒厂设备,休闲速食设备,茶餐厅设备,中餐店设备,果蔬加工厂设备,饮品店设备,早餐店、油作坊，电压是380（v），功率是7.5（kw），外

形尺寸是440*800（mm），净重是110（kg），包装是箱子，售后服务是保修一年，营销是新品