

莞城、南城5HP风冷式冷水机_激光冷水机配套_稳定运行的选择

产品名称	莞城、南城5HP风冷式冷水机_激光冷水机配套_稳定运行的选择
公司名称	东莞市信亿机械有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	品牌:信亿 型号:XY-5 产品别名:5HP风冷式冰冻机
公司地址	广东东莞市长安镇新安社区横增路342号
联系电话	86 0769 89877167 14775547540

产品详情

东莞市信亿机械有限公司

量身定做是我司的独特强项，欢迎新老顾客订购非标机组。

为了方便下次订购，请记得收藏一下本旺铺哦！

主营产品展示：

风冷式冷水机

合作客户：

企业文化：

销售流程：

购买须知：

发货声明：

售后服务：

选购理由：

文艺活动：

由于本公司产品种类繁多，所以技术参数及产品介绍就不一一展示了，以上是我司所生产的相关产品，如需了解实际价格及参数可来电洽谈沟通，请谅解。

相关产品：

本公司专业生产注塑机周边设备、工业冷水机、模具控温机、油温机、水温机、除湿干燥机、三机一体机除湿干燥+送料机、蜂巢式转轮除湿机、料斗干燥机、塑胶粉碎机、塑胶混色机、自动填料机、全自动上料机、真空吸料机、机边粉碎机、斜度输送带设备、机械手、螺杆料管及中央供料系统，注塑机周边设备配套、中央供水系统等。

》冷水机设备系列：风冷式冷水机、开放式冷水机、水冷式冷水机、低温型冷水机、螺杆式冷水机等。

》除湿机系列：三机一体除湿干燥机、蜂巢式转轮除湿机、除湿干燥机1对2、塑料除湿干燥机等

》模温机系列：350度高温模温机、180度运水式模温机、双机一体模温机、高光模温机、三机一体模温机等。

》振动筛粉机、输送机（大中小型）、冷却水塔等

》注塑机节能改造、金属分离器、冷却水循环水泵等

》干燥机设备系列：料斗干燥机、箱型干燥机（烤箱）、干燥机整套零配件、干燥机热回收系统等。

》机械手系列：单轴机械手臂、注塑机机械手、双臂机械手、自动化机械手等

》吸料机设备系列：分体式吸料机、真空吸料机、独立式吸料机、300g、400g、700g、800g整套吸料机零配件等

》破碎机系列：快速强力粉碎机、中速机边粉碎机（静音）、慢速粉碎机带回收（静音）、塑胶塑料胶头强力破碎机、片刀型破碎机、平刀型破碎机、爪刀型粉碎机、薄膜破碎机、塑胶塑料快速破碎机、塑胶塑料破碎机回收系统、定做各种要求破碎塑料的破碎机等。

》破碎机配件系列：破碎机固定式动刀爪型刀架、破碎机可调动式动刀爪型刀、破碎机片刀型刀架、破碎机吊环、破碎机筛网、破碎机薄膜碎料刀架、破碎机刀架刀片、破碎机菠萝刀架等。

》拌料机设备系列：立式拌料机、卧式拌料机、干燥混料机、滚筒式拌料机、卧式加热搅拌混料机、大型立式加热搅拌混料机等。

应用行业：

塑料、塑胶行业用冷水机：塑料加工机械成型模具冷却，能够大大提高塑料制品表面光洁度，减少塑料制品表面纹痕和内应力，使产品不缩水、不变形，便于塑料制品的脱模，加速产品定型，从而极大地提高塑料成型机的生产效率。

电子行业、超声波清洗行业用冷水机：冷水机冷却稳定电子元件内部在生产线上的分子结构,提高电子元件的合格率,能降低清洗剂温度，冷凝气态清洗剂，有效防止清洗剂的挥发。

真空离子镀膜行业用冷水机：离子源在初始工作时需加热启动，运行时需冷却，冷却系统故障将会导致离子源损坏。冷却水必须用高压水泵至离子源内的冷却通道冷却离子源。

挤出线材及抽粒行业用冷水机：很明显，水槽是个开放式的容器，所以，我们在选配冷水机时，要注意一点，冷水机的蒸发器，应选用壳管式，不可以选用盘管式的。其原因如下：盘管式冷水机的蒸发器，是一个开放式的水箱，当冷水机停止工作时，泵浦没有压力，水槽的水位一般高于冷水机，此时，水槽的水会回流到冷水机的水箱，造成冷水机的水箱溢水。壳管式则不同，其蒸发器是一个闭回路，不会有溢水的问题。

控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床用冷水机：应用于数主轴润滑和液压系统传动媒的冷却，能够精确地控制油温，有效地减少机床的热变形，提高机床的加工精度。提高机械润滑的效率减少磨损及机械寿命。

研磨机行业用冷水机：三辊机在研磨过程，由于分子结构发生变化产生温度，温度过高影响原料的质量，生产效率，对设备磨损严重。运用冷水机循环冷却控制温度，可以大大提高生产量，减少设备的损坏。最重要的事保护员工安全。

食品工业用冷水机：冷水机用于各类食品加温后高速冷却,使之能适用入罐及装瓶要求,另外还有各类发酵食品需要不同的冷却温度以稳定发酵需要,提高发酵产品,保证发酵质量,同样也使用于制药业、化学工业制冷设备。

电镀行业用电镀冷水机：种类电镀液冷却,使金属、非金属分子稳定.冷水机使金属分子随着稳定的电流快速贴附上镀件表面,增加镀件的密度和平滑,缩短电镀周期,提高质量,并可有效地回收各类昂贵的化学物质,工业制冷设备同理也适用于真空镀膜工业。

a.直接冷却：即镀液直接通过过滤机或是过滤网进入冷冻机的蒸发器进行降温再回到氧化槽。此冷却方式的优缺点：冷却时间短、效果好；缺点就是蒸发器需要做防腐处理（一般采用钛合金），蒸发器里容易结垢，需定期清洗，否则影响制冷效果和机器运行。

b.间接冷却：氧化槽里铺置钛管，冷冻水通过钛管带走液热量达到降温目的；若铺钛管不便可添一换热器（需是钛合金制成）一边走冷冻水一边走镀液。

冷水机常见问题及解决方法：

1、漏水（首先确定漏水的位置）

1.1 泵漏水（引起的原因：水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏）

解决方法：不换轴封，直接换泵

1.2 水箱漏水（引起原因：水箱焊接位置出现沙眼或者用久）

解决方法：拉回给厂家重新焊接漏水位置

1.3 球阀、分流器（引起原因：球阀、分流器漏水）

解决方法：更换球阀、分流器

1.4 筒的喇叭连接位置（引起原因：筒的喇叭连接位置漏水）

解决方法：拆下来重新打喇叭口，重新安装

1.5 浮球位置漏水（引起原因：浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确）

解决方法：重新装好浮球和调试好浮球位置

2、不制冷（引起原因：系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载）

2.1 系统漏冷媒（检查方法：先看低压表，有没有压力，没有压力，说明漏雪种）

解决方法：查漏补漏，检查每一个铜管连接处，看那个位置漏雪种

2.2 压缩机坏（也会显示压缩机故障）（检查方法：用钳表钳着压缩机三条电线，得出工作电流，如果三条不一样，初步判断为压缩机坏；5hp压缩机电流为9a-10a电流左右为正常，反之为不正常）

解决方法：更换压缩机

2.3 电脑板坏（电脑板显示温度不正常，或者与实际温度不相符）

解决方法：更换电脑板

2.4 过载（使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果，或者温度没有降下来，反而会升上去）

解决方法：说明选配冷水机功率不够大，可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度

3、冷水机报低压故障

3.1 系统漏冷媒（检查方法先看低压表，有没有压力，如果没有压力或者压力较小，说明漏雪种）

解决方法：查漏补漏，检查每一个铜管连接处，看哪个位置漏雪种

3.2 压力控制器坏

解决方法：检查压力控制器能不能复位，如不能复位，则要更换压力控制器

3.3 电脑板坏（其它的都没有问题，可能是电脑的程序出错引起报低压故障）

解决方法：更换电脑板，重新调好参数

3.4 过滤器堵（过滤器与毛细管一边较低，而另一边的温度不会变，则说明是过滤器堵）

解决方法：更换过滤器

4、高压报警（开机看高压表，如果一直往上升，就会出现高压报警）

一般不是厂家的问题，可以从以下解决用户的问题

4.1 用户的水塔水有没有开启？冷却水路是否通畅？

4.2 水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的，则需要清洗水炮

4.4 如果是风冷式的，用久了则要清洗冷凝器

4.5 如果以上几点都不能解决问题，则可能是压力控制器和电脑板的问题了，则要更换压力控制器或者更换电脑板。

以上均为冻水机经常出现的故障，这些故障实际上有些是避免不了的，只能说有问题就要找问题，然后就解决问题，很多顾客一反馈说冷水机报高压就是厂家的问题，我想说其实，机器也是需要保养的，就像人，如果不保养也会老的快，所以机器时不时就得检查一下，如果以上均不能解决您的问题，那您可以联系我们，让我们的工程师帮您排忧解难。

联系信亿：

亲，请记得收藏旺铺哦！

温馨提示：部分产品在阿里旺铺所标的价格均为虚拟价格，价格只为广告做推广效果，如您需要了解真实价格，第一：您可以通过阿里旺旺联系销售客服中心；第二：您可以直接拨打公司总机前台为您转接，第三：您可以拨打销售手机直线：13728143883沈r'。祝您洽谈愉快！

附：本旺铺产品外观尺寸价格等有可能随时更新，所以产品图片，价格，尺寸外观等，只能仅供参考，给您带来不便，敬请谅解！如需了解参数等请拨打公司销售热线或旺旺联系，谢谢配合！

本产品的品牌是信亿，型号是XY-5，产品别名是5HP风冷式冰冻机，产品用途是制冷，电动机功率是3.75（KW），外形尺寸是1130*680*960（mm），重量是160（kg），类别是冷冻机，售后服务是保1年