

# 上海大众宝来变速箱 变速箱维修信誉保证上海欧联

产品名称	上海大众宝来变速箱 变速箱维修信誉保证上海欧联
公司名称	上海欧联汽车自动波箱维修中心有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海欧联 型号:01M 匹配发动机:1.6/1.8/1.8T
公司地址	上海市闵行区春申路2329号C座
联系电话	021-51078886-620 15002165688

## 产品详情

上海欧联自动变速箱维修中心成立于1999年，是华东地区首家专业的自动变速箱维修企业，可提供大众、奥迪、宝马、别克、奔驰、ZF、AW、JATCO等品牌变速箱维修服务。经过16年的发展，目前公司营业面积超过10000平米，员工300余人，成立至今维修各类变速箱超过50000台。我们以“不接受，不制造，不传递缺陷产品”为质量管理前提，为客户服务。

上海欧联自动变速箱维修中心提醒您，维修大众宝来自动变速箱一定要找具有大众变速箱专业维修经验的公司。上海欧联维修咨询热线：(24H) 400 019 7566

### 上海欧联大众变速箱拆卸及零件清洗注意事项

1、先卸下万向节螺钉，使变速器和传动轴的万向节分离；再卸下离合器罩螺钉，使变速器和离合器分离；如果是远程操纵的变速器，则将操纵机构与变速器本体分离最后将变速器从汽车上拆卸下来。

2、清洗变速器外部的油泥和污物，注意保护前后的轴头。

3、拧下放油螺塞，放净变速器中的润滑油，再琶油螺塞。

4、找一个干净无灰尘的场地，利用拆卸工具和铜棒，开始拆卸变速器。拆卸顺序一般是：变速器盖、第一轴、第二轴、中间轴、倒挡轴。

5、拆卸零件时，先看好零件原始的方向和位置后再拆卸，必要时，做好记

录；拆下的零件按拆卸先后顺序，分部位排放整齐，必要时可用线或铁丝将各零件按顺序串在一起；齿轮可按原方向和位置套在轴上，以防装错或漏装。

6、拆卸的所有零件都应该清洗干净，并做相应检查，不能继续使用的应予以更换；拆卸过的油封、密封垫一般不应该继续使用，应该更换。

7、装配前各轴承、油封、轴上的键槽、齿轮的内孔以及变速器箱体的轴承孔涂上齿轮油或机油，并将要更换的纸垫浸透机油。