

康明斯QST30凸轮轴3092974

产品名称	康明斯QST30凸轮轴3092974
公司名称	济宁沃尔弘商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康明斯 型号:QST30凸轮轴3092974
公司地址	山东省济宁市太白东路45号江苏大厦写字楼12楼
联系电话	15106737327

产品详情

QST30凸轮轴3092974/3092971(ISM11凸轮轴

康明斯QST30发动机凸轮轴3092974/3092971

供货商：山东和晟机械设备有限公司

联系人：刘忻

联系电话：15106737327

咨询QQ：3086936390

QST30凸轮轴3092974/3092971(ISM11凸轮轴

供应QST30发动机凸轮轴，康明斯QST30-G4凸轮轴，凸轮轴3092974，康明斯3092972，QST30凸轮轴型号，康明斯QST30凸轮轴价格，QST30发动机凸轮轴生产厂家，凸轮轴3092974价格，国产康明斯发动机凸轮轴，康明斯QSX15凸轮轴，QSK23发动机凸轮轴，QSK19凸轮轴，西康发动机凸轮轴，康明斯ISM11发动机增压器，QSM11发动机水泵，哪里卖康明斯QST30发动机配件，康明斯ISM11发动机活塞,QSM11缸套，M11马达，K19喷油器。

QST30凸轮轴3092974/3092971(ISM11凸轮轴

主轴承盖3092781 3092782 3092786

缸体3093523 4089611 4068572 4067771 3093720 3092779

曲轴箱3092494

凸轮随动件3092503 3092506

凸轮随动件臂4068611 4068547 4068233 3092500

凸轮轴盖3092858

凸轮轴盖垫4295575 3094988 3092859

凸轮轴3092974 3092971

凸轮轴齿圈3092946 3092972

康明斯发动机抖动怎么解决？

发动机在工作中出现抖动，除去发动机械喷油不正时、各缸工作不正常和各部机件磨损松旷等因素外，主要是支承不当引起的。

解决方法咨询康明斯刘忻，联系电话：15106737327