

WRY导热油泵100-65-190

产品名称	WRY导热油泵100-65-190
公司名称	常州市凯林热油泵厂
价格	3350.00/台
规格参数	品牌:凯林 型号:100 65:190
公司地址	中国 江苏 常州市 常州市横林镇镇西工业区陶庄18号
联系电话	86-0519-88786728 13776888003

产品详情

常州市凯林热油泵13776888003,武进市第一热油泵厂有着几十年的生产热油泵的技术经验,凯林热油泵讲究质量,值得信赖,下面分析一下如何提高热油泵工作效率方法:

- 1.更换时,选用了与实际运行工况参数相接近的热油泵,保证了更换后的泵始终在高效状态下运行。我们做了热油泵更换前后效率对比实验,实验表明,更换低效,高耗热油泵后,可提高泵效10%左右。
- 2.变频节能技术的应用。对设计参数大于实际运行工况的热油泵,加装变频调速装置后,始终运行在高效区。
- 3.在主要热油泵上推广应用高效节能的永磁调速电机及双功率电机等新型节能产品。
- 4.热油泵的选择。选用新泵时,应选大厂家生产的泵,以保证热油泵高效率。
- 5.热油泵的维护。
 - (1)要经常对热油泵轴端密封进行检查和调整,降低容积损失;
 - (2)当热油泵累计运行1万h后,应进行大修,恢复泵效;
 - (3)在热油泵上推广应用波纹管密封技术,彻底消除热油泵外漏,提高容积效率。
- 6.定期清理过滤缸,检查管线连接,保证热油泵进液管路畅通。
- 7.严格按照热油泵操作规程,启泵前一要进行盘泵,打开进口阀门,关闭出口阀门,进行排气放空,检查泵的进口压力是否符合要求。防止供液压力低和流量不足而引起泵的气蚀现象发生。
- 10.定期对热油泵进行泵效检测,对泵效低的泵组,要及时查找原因,采取相应措施加以解决。