

机房专用防静电单面复合墙板价格

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 机房专用防静电单面复合墙板价格 |
| 公司名称 | 北京双大伟业科技发展有限公司房山分公司 |
| 价格 | 180.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市门头沟区东辛房街88号1-054室 |
| 联系电话 | 18701580721 |

产品详情

北京双大机房墙板 双大公司机房钢面墙板生产出来以后，有面漆、背漆或者有涂漆漏涂的现象：这一类现象在行业被叫做有线条。这样的问题在每个生产制造厂家一般都是难以避免的。是由油漆中的含铁量过高所引起的，铁杂质的来源主要有三个方面：1) 有其中的铁杂质。2) 设备上的铁有一部分溶在油漆里。3)就是基板上的铁溶在油漆里。

联系人：岳女士：18701580721 QQ:2853619254