

惠州过炉治具出现粘锡现象应采用合成石与玻纤板

产品名称	惠州过炉治具出现粘锡现象应采用合成石与玻纤板
公司名称	东莞市石碣恒艺五金加工店
价格	99.00/片
规格参数	品牌:蒙瑞 型号:mr-90
公司地址	东莞清溪镇香芒西路南4街1号
联系电话	0769-86003236 13827238736

产品详情

惠州过炉治具

是一种治具产品，在使用的过程中或多或少的都会出现一些问题，比如粘锡的现象，经发现用铝合金材料制作的才会粘锡。

5000度用合成石制作的过锡炉治具耐高温最高可以达到300度左右，使用寿命可以达到2000次到3000次。过程中是不会粘锡的治具内部材质为合成石或是玻纤板这两种材料制作了，这两种材料在使用

如果生产量较大的建议使用合成石材料制作，这样可以降低成本提高工作效率，产量小的则建议选择玻纤板制作。

合成石过锡炉治具的正确使用及维护：

耐高温中不要拍真变形等建楼员架释放。保护里球真也配件第建议专架管理学强量立释放。避免酒真素置

东莞市蒙瑞电子科技有限公司

联系人:黄先生

手机:13723502534

电话:0769-83991115

传真:0769-83990266

邮箱:dgmengruismt@163.com

网址:www.dgmengrui.com

地址:东莞市常平张屋第二工业区100号