

厂家长期大量出售凸缘联轴器

产品名称	厂家长期大量出售凸缘联轴器
公司名称	泊头市万盛联轴器有限公司
价格	198.00/件
规格参数	品牌:万盛 型号:ML
公司地址	河北沧州西环
联系电话	0317-8300268 15031429298

产品详情

厂家长期大量出售凸缘联轴器：

直齿式联轴器,青岛齿轮联轴器[详细内容]

"[直齿式联轴器](#),青岛齿轮联轴器"[鼓型齿式联轴器](#)

轴承磨损受力变形：鼓型齿式联轴器标准被联合的两轴彻底齐心，并且在运行进程中接续维持齐心形态是不可以够的，由于有装配误差，轴承磨损，受力变形，原理下落等以致轴线发生径向、角向位移。鼓形齿式联轴器用具有弥补上述位移的特点，下调了因为轴线位移惹起的外加负荷，提升了传动设备的操作平衡性和牢靠性，从而延伸了传动设备的运用时间

。[鼓形齿式联轴器](#)是在直齿牙轮[联轴器](#)

的原理上，食积吸引国外优秀技能而开拓的[新式齿式联轴器](#)

。它是由齿厚呈腰鼓形的外齿轴套和与其适应的内齿圈构成的耦合付联合两轴的，适于重载和需求轴线位移弥补的两轴传动。近年来[鼓型齿式联轴器](#)

在很多专业中失去使用，从高速轮机组到中、低速的大型冶金、矿山、起重运载等机器大批使用，还构成了各自的要求系列，在定制制作地方也都积攒了丰厚的经历。

减速机上[联轴器](#)

的选择主要考虑所需传递轴转速的高低、载荷的大小和被联接两部件的安装精度等，只考虑这些还不够，我们还要考虑回转的平稳性、价格等，根据不同类型的联轴器具有的不同特性，这样才能选择一个合适减速机的联轴器

由于在运转过程中，[联轴器](#)

的零部件发生过热、挤压等情况，造成表层机械性质的变化导致损伤。这类损伤叫用锉、磨块等工具或其它仪器来判定表层的硬度变化，用眼睛叫以观察零件受挤压情况。存在这些缺陷时，即使零件的尺寸和形状的磨损没有超过允许范围，

但根据表层机械性质的变化程度对[联轴器](#)的影响，有时也得认定零件已报废

其它表而的损伤，如熔蚀、侵蚀等多种腐蚀。这类损伤般用眼睛来观察。主要判定其损伤的程度及由此

而造成的尺寸变化是否在质量要求的允许范围之内，然后确定零件是报废还是修复

我公司自成立以来广泛吸纳国内外先进的开发和制造经验，使我公司的联轴器、传动轴生产制造技术达到了国际先进水平。公司的制造技术、检测手段，质量及成套生产能力已形成完整体系。