

快速换模系统快速换模射出机快速换模

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 快速换模系统快速换模射出机快速换模 |
| 公司名称 | 东莞市尚川精密机械有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:夹模器 型号:XC1905 |
| 公司地址 | 广东省东莞市寮步镇石龙坑岗头村大富地工业区 |
| 联系电话 | 0769-89384111 13922961027 |

产品详情

传统企业如何进行高速换模应做到管理的目视化

对模具采用目视化管理的方法，按照产品类型对模具分区编号，按照就近原则对模具重新调整，并用标示牌和颜色识别，绘制模具定置图，寻找时一目了然，节省了时间提高了效率。

一种快速换模机构，其特征在于：包括模座固定板，在所述的模座固定板的中间安装一模座固定块，所述的模座固定块的上下两侧装有弹簧，模座固定块和模座固定板通过插销与绕线模座联接，绕线模座的两侧各装一块道板，模座固定板锁紧在固定座上，模座固定板的侧面安装一具有偏心销头的调整把手，调整把手由一销钉限制其轴向的串动。本实用新型的有益效果是，能够快速的更换绕线模座，减少生产的辅助时间，不需要使用任何拆卸工具，操作简单、方便。

内外转换

当我们将生产过程拆分成了几个不同的步骤之后，接下来要做的就是精简这些步骤所需的时间，将内部作业转换成为外部作业，这样就可以实现大幅度的效率跳跃，使得生产效果得到极大的加强。一般进行换模所需要的几个步骤，按这个方法操作就能加强效率。