

硬质合金非标刀具-允利刀具

产品名称	硬质合金非标刀具-允利刀具
公司名称	深圳市育鑫精密切削工具有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:允利刀具 型号:标准型号 包装:盒装
公司地址	深圳市光明新区光明街道白花社区第一工业区华尔特A栋四楼
联系电话	0755-29185585 18826585258

产品详情

硬质合金非标刀具-允利刀具，专业制作非标刀具，质量好，价格便宜，交期快，满足客户的任何需求。QQ：1876036018，电话：18826585258

淘宝：<http://t.cn/RGNp4ly>

硬质合金非标刀具未到下限，输送过程结束，造成管道内积灰，影响同一输送管道其它仓泵的输送；接点电压为24 V，接点易受环境影响而产生干扰；接点起弧碳化，接触不良。引压管堵管，使得变送器压力数值始终不变或变化很小，造成误堵管现象。气源潮湿：系统运行时所用的压缩空气要求无油无水，但当除油器和干燥机出现故障后，压缩空气的品质便得不到保证，过多的油及水份混在压缩空气中，会使干灰粘结在一起，形成与沉降灰相似的粗颗粒，因此也很容易引起堵管。另外当温度在0摄氏度以下压缩空气中的油和水进入到各电磁阀中，造成阀体结冰无法控制相应的气动阀，从而使整个的输送过程无法正常进行。灰粒粗大对气力输送的影响：由于煤质问题，电除尘的1A、1B仓泵曾多次出现堵管问题，为此技术支持部派专人进行进料时间调整。