

KOYO偏心轴承15UZS20971T2

产品名称	KOYO偏心轴承15UZS20971T2
公司名称	青岛欧品精密机械有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:KOYO 型号:15UZS20971T2 内径:30
公司地址	青岛城阳和阳路
联系电话	0532-88639888 13280876598

产品详情

KOYO偏心轴承15UZS20971T2青岛欧品精密机械有限公司低价 现货供应KOYO偏心轴承，原装正品，质优价廉

609A 21 YSX 618 YSX 15UZE20935T2 22UZ830611 PX1 25UZ8543-59T2 85UZS620

610 11-15 YRX 619 YSX 15UZE20943T2 22UZ317 25UZ85187T2 95UZS221

610 17 YSX 620 YSX 15UZE20951T2 22UZ329 25UZ8506-11T2S 95UZS621

610 21 YSX 621 YSX 15UZE20959T2 22UZ335 25UZ8513-17T2S 100UZS90V

610 2529 YSX 622 YSX 15UZE20971T2 22UZ343 25UZ852935T2S 105UZS224

610 35 YRX HKR11C 15UZE20987T2 22UZ359 25UZ8543-59T2S 105UZS223

610 43 YRX HKR17C 15UZE8106 22UZ387 25UZ857187T2S 140UZS93

610 51 YRX HKR17F 15UZS20911-15T2 22UZ311 30UZS83 140UZS225XX1

610 59 YRX HKR29E 15UZS20921T2 22UZ8311 30UZS84 UZ206G1P6

610 71 YRX HKR35D 15UZS2092529T2 22UZ8329 35UZ860608T2 UZ217G1P6

610 87 YRX HKR71C 15UZS20935T2 22UZ8317 35UZ8611 UZ307G1P6

610 119 YRX 15UZ21011T2 PX1 15UZS20943T2 22UZ831729 35UZ8617 UZ309G1P6

612 21 YRX 15UZ21017T2 PX1 15UZS20951T2 22UZ8335 35UZ862935 UZ312G1P6

612 2529 YSX 15UZ21021T2 PX1 15UZS20959T2 22UZ8343 35UZ864351T2S UZ313G1P6

612 35 YRX 15UZ2102529T2 PX1 15UZS20971T2 22UZ8359 35UZ8659 UZ312V P6

612 43 YSX 15UZ21035T2 PX1 15UZS20987T2 22UZ8387 35UZ8671T2S UZ312BV

612 0608 YRX 15UZ21043T2 PX1 19UEZ8106 25UZ414 13-17T2X-EX 35UZ8687 UZ313VP6

612 1115 YSX 15UZ21051T2 PX1 20UZD80T2 PX1 25UZ414 2935T2X-EX 35UZ8611-15 UZ217VP6

612 1317 YSX 15UZ21059T2 PX1 22UZ21106T2 PX1 25UZ414 43-59T2X-EX 35UZ8617-25 UZ217BV

612 5159 YSX 15UZ21071T2 PX1 22UZ21111 25UZ414 7187T2X-EX 35UZ8687T2S E-95UZS221

612 7187 YSX 15UZ21087T2 PX1 22UZ2111317 25UZ429 60UZS417T2-SXKOYO偏心轴承15UZS20971T2

KOYO轴承的共同过盈较为一致，既但是松，也但是紧，游隙也较为平均一致，然后包管KOYO轴承装置后的预应力合宜，并防止蠕动、套圈胀裂、因游隙欠妥而发生的冲击、振动或发烧、抱合等非正常KOYO轴承掉效的发作。

(2)支承两头的轴颈和座孔的同轴度及其与支承端面的垂直度要严厉包管，避免附加负荷的发生。假如能够，对KOYO轴承以外负荷效果灼机械元件应稍稍远离较易损坏的那一端KOYO轴承，还轴与扭转件系统要尽能够运转平稳。

进口轴承防尘密封圈特点

密封进口轴承的寿命很大水平决议于其密封功能，现常用进口轴承密封圈为折边型骨架，它普通靠手压装盖，首要缺陷是：弹性强度差，装配功能欠好，密封功能较差。进口轴承防尘密封圈采用钩状卷边构造，与已有技能比拟具有如下长处：密封功能好，密封强度高，缘由为骨架的钩状卷边构造有用添加了密封圈的弹性，***大限制赔偿牙口尺寸散差的影响，它不只靠密封弹性体的弹性，还有卷边构造发生的弹性和强度效果，进步了装盖及格率，并可机压，能有用压紧。

607YSX = 408YXX = 607YXX = 19UZS208(铜) = 19UZS208T2

609A06YRX = 15UZE20906T2 = 409A06YEX

609A08-15YSX = 60908-15YSX = 15UZE20911T2 = 15UZE8111 = 409A08-15YEX

609A17YSX = 60917YSX = 15UZE20917T2 = 15UZE8117 = 409A17YEX

609A21YSX = 60921YSX = 15UZE20921T2 = 15UZE8121 = 409A21YEX

6092529YSX = 15UZE2092529T2 = 15UZE8129 = 4092529YEX

60935YSX = 15UZE20935T2 = 15UZE8135

60943YSX = 15UZE20943T2 = 15UZE814359

60951YRX

60959YSX = 15UZE20959T2

60971YRX

60987YSX = 15UZE20987T2 = 15UZE8187

609119YSX = 15UZE209119T220UZS80 = 20UZS80T2 = UZ204BG = UZ204G1P6

30UZS83 = UZ206G1P6

35UZS84 = UZ307BG1

6100608YRX = 15UZ21006T2 = 41006YEX

61011-15YRX = 15UZ21011T2 = 41011-15YEX

61017YSX = 15UZ21017T2 = 41017YEX

61021YRX = 15UZ21021T2 = 41021YEX

6102529YRX = 15UZ2102529T2 = 4102529YEX

61035YRX = 15UZ21035T2

61043YSX = 15UZ21043T2

61051YRX