

派克伺服阀维修

产品名称	派克伺服阀维修
公司名称	新乡市铭恩液压润滑伺服控制有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:派克 型号:BD15
公司地址	河南省新乡市牧野区黄岗李庄村太公泉路23号
联系电话	0373-3874258 13782537157

产品详情

www.mnsff.com

维修时间与质量承诺

我们以诚信、保质、方便、快捷服务社会；维修时间3天，加急当天可取！！！以客户收到货次日起计算，质保期为6个月（油液洁净度应符合ISO4660<13/10）；维修的伺服阀或比例阀因乙方系统故障、油液污染、人为拆修、造成损坏，均不在保修范围。

钢铁厂陕鼓TRT透平发电机用，电液伺服做动器WSNF1A系列，危急遮断器，美国MOOG电液伺服阀

。

陕鼓AV系列轴流风机用，SM100系列伺服马达，美国派克BD系列电液伺服阀，泵。