

宝钢B50A530武钢50WW53050

产品名称	宝钢B50A530武钢50WW53050
公司名称	上海旺雨实业有限公司
价格	280.00/吨
规格参数	品牌:宝钢 型号:530*
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢F区162室
联系电话	021-36512320 13761369192

产品详情

上海旺雨实业有限公司专业生产经营无取向硅钢、取向硅钢钢材加工，常年备有库存，交货期迅速3-5日交货。

- 可按客户要求，开模生产特殊尺寸及特殊样式。
- 可按客户要求，生产不退火白片及退火黑片。
- 产品质量标准毛边不超出0.002mm,尺寸 ± 0.008 mm,板形0.5厚度单片不超出0.025mm,0.35厚度单片不超出0.015mm,退火片原色基本一致,电器性能按客户要求的规定范围。

硅钢俗称矽钢片或硅钢片，是电力、电子和军事工业不可或缺的含碳极低的硅铁软磁合金，亦是产量最大的金属功能材料，其产量约占世界钢材产量的1%，它是含硅0.8%-4.8%的硅铁合金，经热、冷轧成厚度在1mm以下的硅钢薄板。加入硅可提高铁的电阻率和最大磁导率，降低矫顽力、铁芯损耗（铁损）和磁时效，主要用作各种电机、发电机和变压器的铁芯。

- 包装由里到外采用铁箱、防锈袋和瓦楞纸箱三重保护方式，防潮、防锈效果佳。

硅钢片性能指标：

A、铁损低。质量的最重要指标，世界各国都以铁损值划分牌号，铁损越低，牌号越高，质量也高。

B、磁感应强度高。在相同磁场下能获得较高磁感的硅钢片，用它制造的电机或变压器铁芯的体积和重量较小，相对而言可节省硅钢片、铜线和绝缘材料等。

C、叠装系数高。硅钢片表面光滑，平整和厚度均匀，制造铁芯的叠装系数提高。

D、冲片性好。对制造小型、微型电机铁芯，这点更重要。

E、表面对绝缘膜的附着性和焊接性良好，能防蚀和改善冲片性。

F、磁时效现象小

G、硅钢片须经退火和酸洗后交货

产品知识

上海宝钢股份集团

无取向电工钢带牌号命名方法如下：

B × × A × × × ×

B ----- 宝钢 (BAOSTEEL) 缩写

× × ----- 表示公称厚度，数值是公称厚度的100倍

A ----- 表示无取向电工钢带

× × × × ----- 表示铁损保证值，数值是铁损值的100倍

例：B50A600

取向电工钢带牌号命名方法如下

B × × G × × × ×

× × ----- 表示公称厚度，数值是公称厚度的100倍

A ----- 表示无取向电工钢带

× × × × ----- 表示铁损保证值，数值是铁损值的100倍

注：(G：普通型 P：高磁感型 R：磁畴细化高磁感型)

规格齐全，价格低廉，质量保证，诚信第一！

注：我司还可为客户代订宝钢及武钢期货，欢迎新老客户来电咨询洽谈。我司一定会为您提供优质的产品和满意的服务。我们以专业的水平

，竭诚为广大客户服务，携手共创未来。联系人：小张电话：13761369192 传真：021-361512320
61293739

以下是各大钢厂主要电工钢牌号：宝钢高效能系列：B35AH300,B35A300,B35A250,B35A230,B35A270,B35A440,B50AH300、B50A270,B50A250,B50A300,B50A350,B50A400,50AH470、50AH600、50AH800、B50AH470、B50AH600、B50AH800、B50AR300 B20AT1500等。

宝钢高牌号系列：B50A250、B50AH250、B50AH270、B50A290、B50A310、B50A350等

联系人：13761369192 小张

宝钢35A系列：B35A300、B35A360、B35A440、B35A550、B35AH300、B35AR300、B35AY-1等。

宝钢50A系列：B50A250、B50A270、B50A290、B50A310、B50A350、B50A400、B50A470、B50A600、B50A700、B50A800、B50AH系列、B50M470、B50AR300、B50AY、B50AYES、B50AYMZ、B50AYSX等。

宝钢65A系列：B65A530、B65A700、B65A800、B65A1000、