

# 铁氟龙喷涂运输储存过程中变质问题

产品名称	铁氟龙喷涂运输储存过程中变质问题
公司名称	泰兴市立普特高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:立普特 型号:11
公司地址	泰兴市根思路29号
联系电话	0523-87758276 18994633965

## 产品详情

铁氟龙喷涂在运输、贮存过程中常发生沉淀现象，如颜料和填料下沉，经摇动后仍不见效。其产生的原因是颜料或体质颜料颗粒研磨不细、分散不良，填充料较多，颜料与漆基间发生反应或相应吸附，或贮存净相间较长，导致沉淀。防治方法为：在存放时经常将涂料移动，倒换放桶方法，如横放、倒放。不能贮存过久，在使用前反复流动、摇晃，或将全部涂料倒出，充分搅拌均匀。也可加入一些防沉淀剂，如硬脂酸铝、氢化蓖麻油、改性膨润土等。[特氟龙胶带价格](#) 铁氟龙喷涂或清漆在存放过程中失去出厂时的稠度、变稠、变厚，甚至不能使用，这就是涂料变稠现象。色漆变稠主要是因为颜料与漆基发生反应，如锌白、铝白等盐基性颜料与漆基中的有机酸起反应生成金属皂。要注意用铁氟龙喷涂防止车漆的龟裂了。这是一种非常细微的裂纹，会不断地渗透车漆，直至“击穿”整个色漆层。龟裂的初期肉眼很难发现。当肉眼能觉察到时已经比较严重。打蜡抛光时你会发现车身有条纹出现，就是由于裂缝中存有车蜡。由于喷漆的质量问题，车漆中的树脂也会因“萎缩”而产生龟裂。这种“皮肤病”只能用重新喷漆的方法来治愈。[特氟龙高温布](#)

立普特高分子材料有限公司www.jstzlpt.com是专业????????，????????，在????????、[特氟龙胶带](#)、硅橡胶应用技术领域，通过多年的积蓄，生产的特氟龙胶带价格优惠，质量保证，先后成功研发并生产：PTFE高温布、PTFE胶带、PTFE网格输送带、?????、粘合机带、?????、[泰州特氟龙网格输送带](#)等耐高温、防腐、防火产品。