橡胶厂脉冲布袋除尘器 密炼机旋风除尘器保修一年

产品名称	橡胶厂脉冲布袋除尘器 密炼机旋风除尘器保修一年
公司名称	献县永盛环保设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:永盛 型号:BD-8980 过滤风量:5200-6000m3/h
公司地址	河北省沧州市献县陈庄镇前孙村
联系电话	0317-4402347 13833989034

产品详情

橡胶厂密炼机除尘器

的结构组成:本除尘器由上、中、下箱体、排灰装置及喷吹清灰系统五部分组成。上箱体包括可掀起的顶盖和出风口。中箱体内有花板、滤袋组件。下箱体有灰斗,进风口及检修门。排灰装置为回转卸料阀。喷吹清灰系统由脉冲控制仪,电磁气阀,喷吹管及气包组成,公司24小时联系电话:13833989034(李经理) 0317-4402347

橡胶厂布袋除尘器特点:

橡胶厂密炼机除尘器维护费用低,由于结构设计的先进、采用可靠和高品质的关键件,提高了设备的可靠性,保证除尘器的长期稳定运行,维护费用仅为一般除尘器的70%左右。

橡胶厂密炼机除尘器

滤袋使用寿命长先进的脉冲清灰方式以及高质量的滤袋及附件,使滤袋的使用寿命大大延长。

橡胶厂密炼机除尘器由上、中、下箱体、排灰装置及喷吹清灰系统五部分组成。上箱体包括可掀起的顶盖和出风口。中箱体内有花板、滤袋组件。下箱体有灰斗,进风口及检修门。排灰装置为回转卸料阀。 喷吹清灰系统由脉冲控制仪,电磁气阀,喷吹管及气包组成。

密炼机布袋除尘器、炼胶机除尘器吸尘罩设计标准:

- (1)在不影响密炼机操作和维修的情况下除尘器风罩应尽量靠近污染源,在考虑安装、维修条件下最好采用全封闭结构,可以大大减少除尘风量。如不允许采用全封闭结构,可以考虑加软挡边封闭结构。
- (2)炼胶机除尘器风罩在不影响安装、维修的条件下应尽量采用在罩口的中间固定挡风板,罩出口四周留通风口,这样可以大大减小风罩有效断面面积,提高风速或减小风量。在保证风速不变的前提下,面积减少的百分比等于风量减小的百分比。例如:我厂为大连云山110L密炼机配套的布袋除尘器采用1.5m×0.8m的方形风罩,在吸尘罩口加挡风板,四周留120mm间隙,通风量减小了80%,从而可以使用较小的风机和除尘器达到基本相同的通风、除尘效果,为用户节约了很多的成本。
- (3)在解包机、密炼机投料口、小料投料口等部位由于存在塑料袋、纸袋或小的胶豆,如果风量太大,容易将塑料袋或纸袋吸入除尘器附在滤袋上,采用反吹清灰很难将其清除,大大影响除尘效果。如果进入排灰螺旋或旋转卸灰阀,这些杂物很可能缠绕在螺旋或卸灰阀叶片上,甚至挤入螺旋或卸灰阀间隙中,造成故障(用户时有发生)。故要求在这些部位的风罩加钢板网,网孔直径在8~10mm左右。
- (4)我公司可以根据用户现场安装条件设计不同规格的吸风罩和除尘器。风罩断面风速一般取0.5~1.0m/s ,风罩离污染源远取大值。如果风罩由于安装原因离污染源太远,可以将断面风速加大到2m/s左右。