

SZ-6磁电振动速度传感器

产品名称	SZ-6磁电振动速度传感器
公司名称	徐州六和测控技术有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:六和测控 型号:SZ-6 产地:江苏
公司地址	徐州市云龙区潘塘街道办事处潘塘村三队216号 (注册地址)
联系电话	0516-83501219 15190668075

产品详情

简介：

SZ-6振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上（如汽轮机、压缩机、风机和泵等）。它是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式传感器，因此具有工作时不需要供给电源、安装容易等特点。安装位置：垂直或者水平安装于被测振动点上，传感器底部用m10×1.5螺钉固定。

SZ-6 振动速度传感器配接czj-b3、 czj-b4振动监视保护仪，可测量各种旋转机械的轴承振动，可以早期发现各种旋转机械的故障，输出标准4-20ma电流信号，送给plc、dcs和deh系统等。

电气指标：

灵敏度：50mv/mm/s

频率响应：10到1000 hz

自振频率：10hz

可测振幅：2000 μm(p—p)

最大加速度：10g

物理指标：

外形尺寸： 35 × 80mm

重量：约350g

测量方向：垂直或水平

环境指标：

温度：-10 到+100 ，相对湿度 90%

订货指南：

sz-6-axx—bxx—cxx

测量方向axx：01—垂直

02—水平

03—垂直、水平两用

接头选项bxx：01—航空插头

02—直接引线

03—接线端子

cxx：订货时以1 m 递增，例如：010=1.0m默认2m

振动传感器

sz-5/sz-6/sz-6b/trlv/tm0793v/tm079vd/9200/74712/47633磁电式振动速度传感器

cd-1/cd-2/cd-4/cd-4a/cd-6/cd-6a/cd-7-c/cd-7-s/cd-8/瓦盖振动传感器

cd-21-2-c/cd-21-2-s/cd-21-t/cd-21c/s/bcd-21a/cd721/wind振动速度传感器

mls-9/mlv-6/mlv-7/mlv-8/mlv-9200/mlv-9268/mlv-27/mt1/mt2t/mt3t/mt3m/振动传感器

cs-cd-001/cs-cd-010/od9200/od9300/s6000/pr9266/pr9268/20/30/60/70/轴瓦振动传感器

mlv-9200 (16699/900) / 9200/74712/47633/ht-2zd-24/zd25/zdf轴瓦振动速度传感器

vb-z9500/vb-z9600/sj1061/sj1062磁电式振动速度传感器

加速度传感器

tm0782a/tm0783a/ca-yd/yd/kd/tm0782a/winw/mta/pr9270/shq-25x/200150/200155/200157/200350/200355/ ca-gt加速度传感器

lvdt位移传感器 1000td 2000td 3000td 4000td 5000td 6000td

sd081082/85811/tm0180/tm0105/tm0182/winw/qh8500/se/cwy-do/轴向位移传感器

ky8500/od9000/9000xl/s2100/s2200/vb-z9100/mlw3300/ wd220非接触位移传感器

电涡流传感器

tr81/dwqz/trin/7200/3300/pr6422/pr6423/pr6424/pr6425/pr6426/电涡流位移传感器

转速传感器

szcb-01/pr9376/sm-10/12/14/16/t-03/szmb-5/9/szmb-01磁阻式转速传感器

smcb-01/s16/sms-12/16/e12-e12s-e58a-e58s/d12-d12p/f12a-f12s-f58a-f58s/

y12ad/dsd/dsf/dse/dsh磁敏式测速传感器

hk-16/cm16/s16/hb2032/sc12-20k/gvs齿轮转速传感器

hy-zs3f反转速传感器

振动监视仪

czj-b2/cz-6/cjz-d/cjz-d2/mli-2001/wb-9902/wb-8112b/zj2/zj2-a/轴瓦振动监视保护仪

8500/85100xy/85564/85200/85850bcd-21a/vibrocontrol110/ en900/en2000a1/振动监控仪表

od9004/s2162/s2112/vb-z420/vb-z430/vrs2000a11/vrs2000a1振动监测仪

sj-2012/sj-2031/sj-2021/sj-2022/sj-2051/sj-2052振动检测保护仪

zxp-j400/zxp—j510/zxp—j520/xd-2/xzk-1/od-9008s/双通道瓦盖振动测量仪

轴振动监视仪

zxp-f3200/zxp-j116/zxp-j200/zxp-j210/zxp—j220/dzx-400/pdm1201/wli-2004/wli-2003/wli-2001/s2662/
vrs2000a11/ wli-2011/pt2010/11双通道轴承振动监测仪

vrs2000a3/vrs2000a4st-101/emt226/vib-10b/vib-5/zdy/pt908/sj-2011轴承振动监测仪表

轴位移监视仪

rdzw-2na/czqz/rdzw-2/rdzw-2n/wb-8501c/8521c/8531c/85300-dw/轴向位移监视保护仪

85350/85710/en2000a2/hy-01/tpm/dtpm/od9006/s2102/ vrs2000a2/轴向位移检测监测仪

rdzw-2na/czqx/rdcz/rdcz-2/85710/ hy-02/dem/ddem/ s2161a/ vrs2000a5/胀差监视保护仪

转速监视仪

dm504/hy-zs3/wz-7a反转速检测监测保护表

dzc - 02/dzc - 02a转速表

szc-04/szc-04b/85700/85790/jms/hy-01/xsm智能转速表监视保护仪

ai-tek(airpax)/tach-pak1tach-pak3tachtrol2tachtrol3/mv-vi智能转速监测仪

wz-3c/wz-1d/wz-6a/ai-tek(airpax)/en2000a3szc-04/szc-04b/智能转速测量仪

hy-zs1/hy-zs2a/hy-bt1/hy-zs2/hy-zs3/hy-cs1/od9001/s2183/s2181/智能转速表

vb-z410/vb-z440/vb-z470/ vrs2000a7/ xhf-201/wb-8581智能测速仪

数显仪

xjp-10b/02a/42a/xsv-01/sqy01t/mft/sqy11-04/ras/sky/szc/sqyc/cs-1/

sqy01/qydpm/sqy08td智能转速数字显示仪

df9032热膨胀监视仪

系列旋转监视仪

3500/3300/7200/pt2060/pt2010/rms700/mms3000/mms6000/vb4000/tn8000/wi

n2000/vm600/en8000/en9000/mv2000/mv3000/s8100/8500/9000/zxp—jk6600/s32000/s36000/8000b系列旋转机械
监视保护装置

变送器

tr2001/tr2011/tr2031/tr2061/tr2081/trzf/tr95变送器

dtm/tm101/tm201/tm301/slm/winv/en2000a4/en2000a5/en2000a6/vib-15a/变送器

zxp-t100/zxp-t110/zxp-t120/wz - 5a/wz - 5b/zd24-zf-1/zd24-zf-2变送器

od92 slmcd-21t/ winyv/ zd8133/ od9200t/mls/v-9/ fzb/ymlv/jx73/jx73st/bj230一体式振动变速器

00-b/s9210/s9220/s9260/s9860/02/s9820/02/s9881/01/jx5151/jx5121变送器

vb-z330/vb-z310/vb-z320/mms3110/mms3120/mms3210/mms3311/mms3410/vrs20/mlv/d变送器

hr-2000/tr4101/ sj6011/sj6021/sj6031变送器