

型煤压球机生产线技术要领,祥达机械图,型煤压球机

产品名称	型煤压球机生产线技术要领,祥达机械图,型煤压球机
公司名称	郑州祥达机械制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:祥达 型号:CZ1731
公司地址	河南省巩义市
联系电话	0371-64106091 13783678156

产品详情

压球机设备生产要求：1.物料粒度在90-260目均可.2.物料中不允许带有任何金属物。否则将损坏辊皮表面。3.送料必须满足，宜采用可调速的螺旋给料机，观察回料量调整新料的供给量。4.送料之前一定要是机器空运转几周以后，在开始填充物料。以防压球机吃料过多，给减速机和电机造成超负荷，使压球机辊轴扭断。

压球机生产线工艺流程如下：首先要对原料经过粉碎机破碎，达到一定规格。粘合剂在液体搅拌桶中充分搅拌。然后两种物料在卧式搅拌机中搅拌均匀，之后经过定量给料机进入压球机，成型后通过输送机输送出去，最后利用烘干机进行烘干，整个流程一气呵成，根据实际需求，有些环节可以减少，但是不能出现故障，不然整个压球机生产线就会受到影响，不能够保证有效成球。