

东风国五20立方冷藏车多利卡5米1冷藏货车价格

产品名称	东风国五20立方冷藏车多利卡5米1冷藏货车价格
公司名称	襄阳上凯专用汽车有限公司
价格	1.00/15200
规格参数	品牌:东风 型号:5080XLC12D3AC 用途:冷冻保鲜运输
公司地址	襄樊市高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园
联系电话	0710-3328929 18671073524

产品详情

东风冷藏车多利卡5米1冷藏货车价格

东风冷藏车优势：采用国际最新技术、新工艺制造，厢体隔热、保温性强、平整度高、耐冲击性好，对大气、水和酸、碱、盐等介质具有良好的耐腐蚀性和抗老化性。冷藏机组具有结构简单、操作方便运行可靠、能耗低制冷量大，噪声小安装维护方便等特点。冷藏车主要用于水果、海鲜、鲜奶等易变质、易腐烂、易发酵货物的长途运输，医疗血液、疫苗药品运送等。

【东风冷藏车主要技术参数】

产品商标	东风牌	公告批次	260
产品名称	冷藏车	产品型号	冷藏车
总质量(Kg)	8275	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)	3500	外形尺寸(mm)	6995 × 2285 × 3250
整备质量(Kg)	4580	货厢尺寸(mm)	5120 × 2050 × 2100
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数	0.8
接近角/离去角(°)	24/13	前悬/后悬(mm)	1210/1985
轴数	2	轴距(mm)	3800
轴荷(Kg)	3310/4965	最高车速(Km/h)	99
其它	随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.车厢顶部封闭不可开启.可选装导流罩.侧面及装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接. 后下部防护装置断面尺寸(mm):120 × 60,离地高度:475mm.随底盘选装新造型的前围下		

【东风冷藏车底盘技术参数】

底盘型号	DFA1080SJ12D3	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司

外形尺寸(mm)	6815 × 2080 × 2440	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	24/14	轮胎规格	7.50-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 12PR
钢板弹簧片数	8/10+7,11/9+7	前轮距(mm)	1770,1831,1740,1845
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586,1640,1610,1680
排放标准	GB3847-2005,GB17691-2005 国		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
YC4E140-42	广西玉柴机器股份有限公司	4260	103
CY4102-CE4C	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	91

厢体结构：采用整体骨架“三明治”板粘接式真空吸附工艺厢板材质：内外壁板选用国内优质的机制2.2mm玻璃钢；中间保温材料选用厚进口聚氨酯；厢体厚度80---100mm门厚度80-100mm；（肉钩车厢预埋加强骨架）；底板上面整体玻璃钢，下面3mm平钢板，中间进口聚氨酯；配 件：厢体周边2.5mm铝合金包边，不锈钢包角，不锈钢门锁，防撞胶皮4块，不锈钢门框，不锈钢合页，箱内节能照明灯制冷机组：冷藏机组知名的国产品牌《汉雪》厢体温度0上5度至0下18度；（可选配进口机组）驾驶室可视---车厢温度监视仪、温度控制器。选装配置： 可选装单双开侧门（侧门另算）。 可改装肉钩冷藏车厢（标配4条加厚铝合金滑道“标配3条滑道”，不锈钢固定件，不锈钢螺丝，不锈钢固定环，不锈钢304材质双肉钩）厢体保温性好，整体强度大。 厢底板选装铝合金通风槽，便于冷气流通全车，并保持厢内温度均衡及保护厢体底板。新中昌冷藏车优势：采用国际最新技术、新工艺制造，厢体隔热、保温性强、平整度高、耐冲击性好，对大气、水和酸、碱、盐等介质具有良好的耐腐蚀性和抗老化性。冷藏机组具有结构简单、操作方便运行可靠、能耗低制冷量大，噪声小安装维护方便等特点。冷藏车主要用于水果、海鲜、鲜奶等易变质、易腐烂、易发酵货物的长途运输，医疗血液、疫苗药品运送等。

【购车流程】

- 第一步 电话洽谈：通过电话联系或实地考察洽谈车型、产品价格
- 第二步 签订合同：签订购销合同；预付合同定金（可以传真签订）
- 第三步 安排生产：按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产
- 第四步 提车方式：支付余款，验收车辆（分为自提和本公司代送两种）

【服务承诺】

襄阳上凯专用汽车有限公司创优秀服务企业；造用户满意产品；树国内知名品牌。贯彻GB/T9001-2000标准，建立保持并持续改进质量管理体系；对产品100%负责；服务让顾客100%满意。从交车之日起，在正常使用范围内，行驶10000公里内或一年内免费修理(不包括易损件和电器部分)，超过一年，只收取零件费；专用汽车产品底盘故障，请按底盘厂家服务手册在就近服务站维修。