

## 地簧门维修,地簧门,鑫凯达门控查看

产品名称	地簧门维修,地簧门,鑫凯达门控查看
公司名称	青岛鑫凯达门控工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:德国多玛 型号:ZX1430
公司地址	山东省青岛市城阳区夏庄街道夏庄派出所西邻
联系电话	0532-66791088 13808961552

### 产品详情

1、门框应横平竖直，即横框必须水平、竖框必须垂直，其中还包括门框所在平面的垂直问题，由于地簧门没有下横框，门框的整体性差，给安装带来难度，但不管怎样都必须做到整个框必须在一个平面内，不得扭曲，否则不仅影响门扇的安装，而且门不成其为门。

3、受力部件如门上横框、扇上横框、下横框和中竖框要使用足够强度的衬钢，并预先用自攻螺丝与型材联为一体；

4、地簧铰链上支点要在门框焊接前装配在门上框内，其中心距门框内角100~120mm左右，并在框的中线位置，左右对称，两支撑轴的伸缩要灵活牢固；

地弹门是弹簧门的一种，用地埋式门轴弹簧或内置立式地弹簧，门扇可内外自由开启，不触动时门扇在关闭的位置。地弹门是装修工程常见的一种门，是内外可自由开启的一种门，门板材质可以是玻璃、金属、木门等等，核心技术是地弹簧的安装。