

地簧门维修地簧门鑫凯达门控图

产品名称	地簧门维修地簧门鑫凯达门控图
公司名称	青岛鑫凯达门控工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:德国多玛 型号:ZF1401
公司地址	山东省青岛市城阳区夏庄街道夏庄派出所西邻
联系电话	0532-66791088 13808961552

产品详情

，所给予门的开启阻力落在门扇的下框，而开启门的力主要在离地弹簧较远的门扇中竖框上，因此这就要求塑料地簧门门窗要有较大的截面，以保证焊角有较高的角强度，防止频繁的开启过程承受的剪切力造成焊角破坏等现象，并能提供门扇足够的刚性，使门扇在日常使用过程中不致于矫曲变形等。

应该用范围:车行 宾馆 酒店 银行 医院、商店 商场 公司 大厦 会所 展馆 展厅 机场 车站 写字楼 办公室 专卖店 连锁店 出入口 政府机关 银行营业厅 移动营业厅 工厂车间 仓库通道 庭院 别墅 自助银行 银行大门 医院大门口 医院手术室 医用气密门

塑料地簧门的制作工艺过程与平开门和推拉门制作过程基本相同，其工艺过程如下：

设计 下料 加衬钢 焊接 安装配件 安装玻璃 检验包装。

地弹簧门的地弹簧安装精度对其使用寿命影响很大。所有对地弹簧要求较高，一般选择质量好的地弹簧很关键。地弹簧的质量缺陷主要有：本体漏油和地轴偏心。本体漏油是由于地弹簧铸造加工工艺造成，铸造过程中如果造成砂眼在安装后本体内部液压力加大，而造成漏油现象。